


改善箇所説明図



樹脂カバー

サンバイザ取付金具



基準不適合発生箇所

運転席側のサンバイザ取付金具の溶接が不適切なため、溶接部がはがれるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両振動等によりサンバイザが垂れ下がり、運転手の視界を妨げるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、サンバイザ取付金具を対策品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-54」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。