

## 改善箇所説明図



### 基準不適合の発生箇所

ストップランプスイッチの製造工程において、スイッチ内部の電気接点部に誤ってグリスが注入されたものがある。そのため、接点間の抵抗が増加して、電気アークを誘発し、発熱・溶損することがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ストップランプスイッチを良品に交換する。

注:  は改善部品を示す

### 識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。