


# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

燃料ホースと燃料ポンプの組付けが不適切なものがあり、燃料ホース取付け部に応力がかかるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、車両の振動等により当該取付け部が折損し、燃料が漏れるおそれがある。

## 〈改善内容〉

全車両、対策用ブラケットを取り付ける。

識別方法：左ストラットタワーに赤色ペイントを塗布

内は、追加部品を示す。