

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 6月21日

リコール届出番号	外-1411	リコール開始日	平成19年 6月22日				
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 ランディ・クリーガー <table border="0" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">製 作 国： アメリカ合衆国</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">製作者名： フォード自動車株式会社</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">問い合わせ先： お客様相談室</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">0120-125175</td> </tr> </table>			製 作 国： アメリカ合衆国	製作者名： フォード自動車株式会社	問い合わせ先： お客様相談室	0120-125175
製 作 国： アメリカ合衆国							
製作者名： フォード自動車株式会社							
問い合わせ先： お客様相談室							
0120-125175							
不具合の部位	灯火装置（後部側方灯）						
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体後部に取り付けられている側方灯が赤色で点灯するため、保安基準に適合しない。						
改善措置の内容	全車両、側方灯を点灯しないように改善する。						
不 具 合 件 数	国内： 0件	事 故 の 有 無	国内： 人身事故：0件				
発 見 の 動 機	自動車検査独立行政法人の指摘による。						
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1411のステッカーを貼付する。 						

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1ZVHT82H875221433～1ZVHT85H775297074 平成 18年 7月24日～平成 19年 1月16日	517	2007年モデル
		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18年 7月24日～平成 19年 1月16日	(計 517台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。