

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料タンクのキャップの材質が不適切なため、当該キャップが燃料により膨潤し、燃料タンクとキャップの間に隙間が生じ、気密性が劣るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れて、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料タンクのキャップを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。