

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 7月17日

リコール届出番号	1913	リコール開始日	平成19年 7月18日		
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（中間アームブラケット）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取装置のリンケージ中間アームブラケットの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ブラケットに亀裂が発生し、最悪の場合、ブラケットが破損してハンドル操作ができなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	暫定措置として、全車両、中間アームブラケットを点検し、亀裂が入っているものは新品に交換する。 なお、恒久対策が準備でき次第、速やかに恒久対策を実施する。				
不具合件数	1件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 1913のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-RP252GAN	—	RP252G-00040～RP252G-00172 平成13年 9月20日～平成17年 7月14日	89	
	KL-UA272KAM		UA272K-00001～UA272K-30078 平成12年10月25日～平成17年 3月 4日	196	
	KL-UA452KAN		UA452K-00011～UA452K-10010 平成12年 9月 4日～平成18年12月25日	531	
	KL-UA452MAN		UA452M-00026～UA452M-10012 平成12年 9月 9日～平成19年 2月 8日	572	
	KL-UA452PAN		UA452P-00070～UA452P-01446 平成13年 1月16日～平成17年 8月22日	47	
	(計 5型式)	(計 3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年 9月 4日～平成19年 2月 8日	(計1,435台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。