


改善箇所説明図



ハロゲン式前照灯装着車において、すれ違い用前照灯の光軸調整検査が不適切なため、照射方向が基準から外れたものがある。そのため、前照灯に係わる保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、すれ違い用前照灯の光軸点検を行い、基準を外れるものについて基準値内に調整する。

注：図中の 内は調整部品を示す。

識別：左ヘッドランプカバーに白色または黄色のペイントを塗布する。