

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年8月27日

リコール届出番号	外1428	リコール開始日	平成19年8月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社プロト 代表取締役社長 近藤芳光 製作国：アメリカ 製作者名：PLOT USA 問い合わせ先： 0565-52-7138		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントフォークを車軸に固定するボルトの製造工程において、熱処理が不適切なため、当該ボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが折損し、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両当該ボルトを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車：フレーム番号付近にNo. 外1428のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象者の台数	備考
プロト	RH020	ロードホッパー	RH020004～RH020070 平成14年10月25日～平成16年11月24日	38	
	CR4		1P9CR46505L471011～1P9CR46594L471009 平成16年9月14日～平成17年7月8日	11	
	DRA		1P9DRA6505L471027～1P9DRA6595L471060 平成16年9月14日～平成18年7月20日	39	
			1P9DRA65X5L471004～1P9DRA65X6L471084 平成17年3月14日～平成18年6月8日	3	
	ERF		1P9ERF6005L471020～1P9ERF6097L471004 平成16年9月14日～平成18年10月19日	39	
			1P9ERF60X5L471039～1P9ERF60X6L471091 平成17年10月7日～平成18年10月19日	4	
	HR3		1P9HR36506L471009～1P9HR36596L471042 平成18年2月23日～平成18年7月20日	23	
			1P9HR365X6L471020～1P9HR365X6L471065 平成18年3月23日～平成18年7月20日	2	
(計5型式)	(計1車種)	輸入期間の全体の範囲 平成14年10月25日～平成18年7月20日	(計 159台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。