

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 19 年 9 月 26 日

リコール届出番号	外-1434	リコール開始日	平成 19 年 9 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエルシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	乗降口 (ドアロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアクローザーおよびスマートキーシステムを装備した車両において、スマートキーシステムの制御プログラムが不適切なため、ドアが完全に閉まっていないにもかかわらず、ドアクローザーが機能するために、見かけ上ドアが閉まっているような状態となるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スマートキーシステムの制御プログラムを修正する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1434 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-HL40	740i	WBAHL61020DN91580 ~ WBAHL61040DN94027 平成 17 年 6 月 8 日 ~ 平成 19 年 7 月 5 日	33	
			WBAHL62000DT40331 ~ WBAHL62030DT42302 平成 17 年 6 月 2 日 ~ 平成 19 年 7 月 19 日	49	
	ABA-HL48	750i	WBAHL81080DH76716 ~ WBAHL81080DH79079 平成 17 年 6 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 29 日	28	
			WBAHL82080DN10527 ~ WBAHL82080DN12097 平成 17 年 6 月 3 日 ~ 平成 19 年 5 月 29 日	48	
	ABA-HN48	750Li	WBAHN81040DT16234 ~ WBAHN81070DT23744 平成 17 年 6 月 7 日 ~ 平成 19 年 6 月 28 日	376	
			WBAHN82030DE37273 ~ WBAHN82050DE38604 平成 17 年 6 月 7 日 ~ 平成 19 年 6 月 27 日	498	
ABA-GN60	760Li	WBAHN01090DK90280 ~ WBAHN010X0DK91793 平成 17 年 6 月 8 日 ~ 平成 19 年 4 月 27 日	84		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
BMW	ABA-GN60	760Li	WBAHN02070DK18072 ～ WBAHN02010DK18326 平成 17 年 6 月 8 日 ～ 平成 19 年 7 月 2 日	105	
	(4 型式)	(4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 6 月 1 日 ～ 平成 19 年 7 月 19 日	(計 1,221 台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。