


改善箇所説明図



【 ドアロック構成部品 】



基準不適合発生箇所

後部右側ドアのドアロック装置において、構成部品に成形不良のものがあるため、ドアを閉めようとしても、ドアロックが開錠位置で止まることある。そのため、ドアが閉まらなくなることがある。

改善内容

全車両、当該ドアロック装置の製造番号を確認し、対象の場合には良品に交換する。

識別

ドアロック装置取り付けビスの頭に白ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。