


改善箇所説明図




ストレッチャー

機材



異音防止用バンド
取付金具



注：□ は取外し部品を示す。

不具合発生箇所

救急車のストレッチャー横に格納されている機材の異音防止用バンドの取付金具の位置および形状が不適切なため、ストレッチャーを車両に搬入する際に患者や救急隊員の腕や指が当該金具にあたり受傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該金具を取外す。