


## 改善箇所説明図



## 不具合の内容

運転席側面開閉式ガラスの窓枠と車体とを固定する樹脂製部品の固定方法が不適切なため、窓枠が確実に固定されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により樹脂製部品が外れ、最悪の場合、走行中に窓枠が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、樹脂製部品を接着剤で固定する。また、樹脂製部品を点検し損傷しているものは、新品と交換する。

識別：運転席ドア開口部のドアストライカー付近に No. 1999のステッカーを貼付する。

注)  内は交換部品を示す。