


改善箇所説明図



左ドライブユニット



右ドライブユニット

注: はプログラムを更新する部品を示す。

不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

電動テールゲートを制御しているドライブユニットのプログラムが不適切なため、テールゲートを開けた後、その位置で保持されず、下がってくることもある。そのため、最悪の場合、テールゲートに挟まれ負傷するおそれがある。

改善対策の内容

全車両、ドライブユニットのプログラムを改善されたプログラムに更新する。

識別： 車両識別プレートの下側に、緑色で直径 5mm 程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、改善対策キャンペーン「ドライブユニットのプログラム更新」と記入する。