連絡先:自動車交通局 技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111(内線 42-355)

アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年11月14日

| リコール届出番号 | 1999 | リコール | 開始日 | 平成19年11月14日 | | | |
|-----------|--|----------------|-------|-----------------|--|--|--|
| 届出者の氏名又は | コベルコ建機株式会社 | 生 | 製作者 | 名:コベルコ建機株式会社 | | | |
| 名称 | 代表取締役社長 島 | 田 博夫 | 問い合わせ | せ先:品質保証部 | | | |
| | | | | プロダクトサポート室 | | | |
| | | | | TEL082-874-1114 | | | |
| 不具合の部位 | 窓ガラス(窓枠固定用 | 樹脂製部 | 品) | | | | |
| (部品名称) | | | | | | | |
| 基準不適合状態に | | | | を固定する樹脂製部品の固定方法 | | | |
| あると認める構造、 | が不適切なため、窓枠が確実に固定されていないものがある。そのため、そ のまま使用を続けると、走行時の振動等により樹脂製部品が外れ、最悪の場 | | | | | | |
| 装置又は性能の | 合、走行中に窓枠が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。 | | | | | | |
| 状況及びその原因 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、樹脂製部品を接着剤で固定する。また、樹脂製部品を点検し損傷 | | | | | | |
| | しているものは、新品と交換する。 | | | | | | |
| 不具合件数 | 2件 | Ī | 事故の有無 | 無し | | | |
| 発見の動機 | 市場からの情報による |) _o | | | | | |
| 自動車使用者及び | ・使用者:直接訪問して通知し対応する。 | | | | | | |
| 自動車分解整備業 | ・自動車分解整備業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置は | | | | | | |
| 者に周知させるため | 採らない。 | | | | | | |
| の措置 | ・対策実施車両:対策実施済み車両には、運転席ドア開口部のドアストライカー | | | | | | |
| | 付近に No. 1999のステッカーを貼付する。 | | | | | | |

| 車 | 名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル | リコール対象 | 備 | 考 |
|----|----------------|------|--------|-----------------------|--------|---|---|
| | | | | 番号)の範囲及び製作期間 | 車の台数 | | |
| 神 | 神 鋼 YE1 SK100W | | SK100W | YE02-01003~YE02-01967 | | | |
| | | | ホイール式 | 平成元年7月2日~平成8年9月20日 | 211台 | | |
| | | | バックホウ | | | | |
| | | YE2 | | YE03-02001~YE03-02253 | | | |
| | | | | 平成8年10月5日~平成11年9月25日 | 134台 | | |
| | | | | | | | |
| コベ | ルコ | YE02 | | YE03-02254~YE03-02462 | | | |
| | | | | 平成11年10月3日~平成16年8月22日 | 171台 | | |
| | | | | | | | |
| | | YE04 | SK125W | YE04-03002~YE04-03119 | | | |
| | | | ホイール式 | 平成18年5月19日~平成19年9月21日 | 99台 | | |
| | | | バックホウ | | | | |
| | | | | 合 計 | 615台 | | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。