

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出日: 19 年 11 月 20 日

リコール届出番号	1964	リコール開始日	19 年 12 月 1 日
届出者の氏名又は名称	株式会社 瑞穂 代表取締役 吉川弘國		問合せ先: 技術部 0533-80-0377
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	全車両、制御用リレーを追加する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 使用者を直接訪問し通知する ・自動車分解業者: 全使用者を把握しているため、措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカーに No.1964 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-FD7JGWA	日野レンジャー	FD7JGW-10273, FD7JGW-10282, FD7JGW-10286, FD7JGW-10287, FD7JGW-10290, FD7JGW-10363 平成18年1月7日～平成18年3月18日	6	
	KK-FC1JEDA		FC1JED-10086 / 平成18年3月2日	1	
	BDG-FC7JEW		FC7JEW-10582 / 平成18年11月14日	1	
ニッサンディーゼル	BDG-MK36ACB	コントロール	MK36A-14117 / 平成18年9月28日	1	
	BDG-MK36ACB		MK36A-14206 / 平成18年10月17日	1	
	BDG-MK36CCB		MK36C-00198 / 平成19年3月19日	1	
三菱ふそう	PA-FK61FG	ふそうファイター	FK61F-775029, FK61F-703565 平成18年9月22日, 平成18年10月10日	2	
	KK-FK71GE		FK71G-765126 / 平成19年4月9日	1	
いすゞ	PJ-FSR34H4	フォワード	FSR34H4-7000303 / 平成18年2月8日	1	
	PA-FRR34G4		FRR34G4-7000938 / 平成19年4月5日	1	
	(計 10型式)	(計 4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年1月7日～平成19年4月9日	(計 16 台)	