

## 善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

自動変速機のセレクトケーブルにおいて、セレクトレバーとの結合部の樹脂ブッシュが破損するものがある。そのため、セレクトケーブルがセレクトレバーとの結合部から外れ、セレクトレバーを操作しても、自動変速機が変速しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当面の暫定措置として、当該ブッシュを新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。