


改善箇所説明図



大型バスにおいて、右側後写鏡横の車体に取り付けられた導風板の形状が不適切なため、全幅が2.5メートルを超えるものがある。

改善前	改善後

改善の内容： 全車両、当該導風板を取り外す。または、当該導風板を対策品と交換する。

識別： 対策品は形状が大きく違い、容易に識別できるため、特段の識別は行わない。

注： は交換部品を示す。