

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年12月25日

リコール届出番号	2031	リコール開始日	平成19年12月26日
届出者の氏名又は名称	西日本車体工業株式会社 代表取締役社長 金森 雄三 <span style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">                     問い合わせ先：品質保証部                      TEL. 093-591-6204                 </span>		
不具合の部位（部品名）	車 体（右側後写鏡付近導風板）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、右側後写鏡横の車体に取り付けられた、導風板の形状が不適切なため、全幅が2.5メートルを超えるものがある。		
改善措置の内容	全車両、当該導風板を取り外す。または、当該導風板を対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	—	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：全ユーザーを把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2031のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	U-MS726S	—	MS726S-32059～MS726S-32070 平成 6年 3月29日	5	
	U-MS821P	—	MS821P-30007～MS821P-30025 平成 6年 3月27日～平成 7年 8月10日	19	
	U-MS826P	—	MS826P-30008～MS826P-30046 平成 7年 4月19日～平成 7年 4月27日	20	
	KC-MS822P	—	MS822P-34001～MS822P-36003 平成 8年 3月13日～平成12年 5月23日	41	
	KC-MS829P	—	MS829P-34004～MS829P-36018 平成 8年 3月12日～平成12年 6月25日	145	
	KL-MS86MP	—	MS86MP-30002～MS86MP-33061 平成12年 9月19日～平成17年 8月27日	141	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン デュー ゼル	U-RA520TBN	—	RA520TBN-00834～RA520TBN-00853 平成 5年 9月15日～平成 5年10月 6日	6	
	U-RA520RBL		RA520RBL-00985～RA520RBL-01108 平成 5年 9月15日～平成 7年 5月 1日	1 1	
	U-RA530RBN		RA530RBN-00072～RA530RBN-00130 平成 6年 3月 8日～平成 7年 5月28日	6	
	KC-RA531RBN	—	RA531RBN-00035～RA531RBN-00304 平成 8年 4月 8日～平成11年 3月5日	2 1	
	KC-RA550RBN		RA550RBN-00006～RA550RBN-10025 平成 7年10月11日～平成12年 4月28日	4	
	KL-RA552RBN	—	RA552R-00016～RA552R-00669 平成12年9月23日～平成17年8月22日	2 0 2	
	KL-RA552RBN 改		RA552R-00261～RA552R-00652 平成12年9月23日～平成17年 8月 1日	7 3	
	KC-RP250FBN	—	RP250FBN-00014～RP250FBN-10017 平成 8年 3月23日～平成12年 4月 5日	4 3	
いすゞ	KL-RP252FBN	—	RP252F-00131～RP252F-00175 平成16年 9月21日～平成17年 8月22日	1 0	
	KC-LV781R1	—	LV781R1-3000097～LV781R1-3000351 平成8年4月20日～平成12年3月9日	3 3	
	KL-LV781R2	—	LV781R2-3000034～LV781R2-3000043 平成13年3月7日～平成13年3月8日	1 0	
日野	KL-LV774R2		LV774R2-3000114 平成13年4月27日	1	
	U-RU2FRAB	—	RU2FRA-41027～RU2FRA-41049 平成5年4月27日～平成6年9月6日	7	
	U-RU2FTAB		RU2FTA-41061～RU2FTA-41429 平成5年3月11日～平成7年5月8日	4 3	
	KC-RU3FSCB	—	RU3FSC-40107～RU3FSC-40394 平成8年4月12日～平成12年 3月30日	3 1	
KC-RU4FSCB		RU4FSC-40084～RU4FSC-40388 平成11年10月29日～平成12年2月15日	7		
(計 22型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 5年 3月11日～平成17年 8月27日	(計 8 7 9 台)		

(備考) リコール対象車の中には、当該導風板が取り付けられていない車両も含まれています。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。