


## 改善箇所説明図



ナンバープレート  
ホルダブラケット

### 基準不適合箇所

ナンバープレートホルダブラケット（番号標板取付金具）の形状が不適切なため、走行時の振動により当該ブラケットに亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、当該ブラケットが破損して、最悪の場合、後面方向指示器、後部反射器、番号灯および番号標板が脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ブラケットを対策品と交換する。

注：  は改善箇所を示す