


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

2枚折戸式自動ドア付車において、自動開閉装置のギヤケースの加工が不適切なため、ギヤケースの強度が不足しているものがあり、ドアの自動開閉操作の繰り返しにより、ギヤケースが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、自動開閉状態ではドアがガタつき、閉じた状態を保持できなくなり、最悪の場合、走行中にドアがわずかに開くおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ギヤー式を対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。