

改善箇所説明図



不具合発生箇所

注： は交換部品を示す。

クランクシャフトの位置を検出するセンサ(クランクシャフト・ポジション・センサ)内部に不純物が混入したものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該センサがクランクシャフトの位置を適切に認識できず、最悪の場合、エンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容
全車両、当該センサを良品と交換する。

識別： エンジン上部遮音材取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。