

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月31日

リコール届出番号	2085	リコール開始日	平成20年4月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ステアリングシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングシャフトとギヤボックスを連結している締結ボルトの締め付け方法が不適切なため、ボルトが損傷しているものがある。そのため、締結力が不十分となり、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングシャフトと締結ボルトを新品と交換し、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2085のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2	フォワード	FRR34-7001325～FRR34-7001435 平成19年11月5日～平成19年11月22日	109	
	PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2		FRR90-7003834～FRR90-7004378 平成19年11月5日～平成19年11月28日	256	
	PDG-FRS90S1 PKG-FRS90S2		FRS90-7000021～FRS90-7000026 平成19年11月8日～平成19年11月17日	6	
	PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2		FSR34-7000311～FSR34-7000327 平成19年11月6日～平成19年11月16日	17	
	PKG-FSR90S2		FSR90-7000161～FSR90-7000172 平成19年11月6日～平成19年11月17日	12	
	PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2		FTR34-7000625～FTR34-7000672 平成19年11月5日～平成19年11月16日	46	
	PDG-FVR34U2		FVR34-7000053～FVR34-7000055 平成19年11月7日～平成19年11月15日	3	
	PDG-FVZ34U2		FVZ34-7000100～FVZ34-7000111 平成19年11月6日～平成19年11月16日	12	
	PDG-GSR34S2		GSR34-7000013 平成19年11月14日	1	
	(計15型式)		(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年11月5日～平成19年11月28日	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。