


## 改善箇所説明図



### 不具合発生箇所

正規ディーラーより後付け部品として販売し、車体の側面最後部に取り付けられた反射器（リヤサイドマーカ）の反射光の色が、車両の後方に白色で反射するため、保安基準に抵触する。

### 改善の内容

対象の全車両は、標準装備されていた赤色又は橙色の反射器に交換する。