



# 【参考】 ゲート設備主ローラ等( 鋳鋼品 )の超音波探傷試験の実施状況



河川用ゲート(水門)設備の全景



超音波探傷試験の実施状況(主ローラ)  
※加工後に工場内で実施している状況



主ローラの外観(加工後)



超音波探傷試験の実施状況(主ローラ)  
※現地で実施している状況(今回調査)