

(別紙2)

株田村水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年6月6日現在

| 所在地 都道府県 | 調査対 象数 ^{※1} | 調査済み | | | | | | 問題 なし | 調査中 |
|-------------|-------------------------|--------------------|---|---|------------|-------------|-----|------------|-----|
| | | 偽装あり ^{※2} | | | 誤り等あり | | | | |
| | | 耐震性 | | | 耐震性 | | | | |
| | | ○ | × | | ○ | × | | | |
| 北海道 | 4 | | | | | | 4 | 0 | |
| 群馬県 | 3 | | | | 1 (+1) | 1 (+1) | 2 | 0 (-1) | |
| 埼玉県 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | 0 | |
| 千葉県 | 4 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | |
| 東京都 | 12 | | | | 2 | 1 1 | 4 | 6 | |
| 神奈川県 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 長野県 | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 新潟県 | 15 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 富山県 | 145 | | | | 2 | 2 | 141 | 2 | |
| 石川県 | 17 | | | | | | 14 | 3 | |
| 福井県 | 4 | | | | | | 4 | 0 | |
| 愛知県 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 岐阜県 | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 京都府 | 5 | 2 | | 2 | | | 3 | 0 | |
| 大阪府 | 3 | | | | 3 | 2 1 | | 0 | |
| 兵庫県 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 0 | |
| 広島県 | 1 | | | | 1 | 1 | | 0 | |
| 計 | 228 | 8 | 0 | 8 | 12 (+1) | 9 3 (+1) | 191 | 17 (-1) | |

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 耐震性は満たしているが、積載荷重等により一部の部材が損傷するおそれがある。

※4 ()内は、平成19年5月23日時点からの増減。