

TCD発行一覧

発行日： 2002年5月13日 から
2002年5月17日 まで

TCD番号 5959 - -2002	種類 飛行機	発行日 05/14	発効日 05/28
準拠AD 米国FAA AD 2002-07-01			
適用型式 セスナ式P206C、TP206C、P206D、TP206D、P206E、TP206E、U206C、TU206C、U206D、TU206D、U206E、TU206E、U206F、TU206F、U206G、TU206G、207、T207、207A、T207A、210G、210H、210J、210K、T210K、210L、T210L、210M、T210M、210N、T210N、P210N、T210G、T210H、T210J型 (ロバートソン型も含む。)			
概要 水平安定板取付ブラケットの強度不足により水平安定板が損傷し、機体の操縦性が低下又は喪失する不具合防止			
参照SB等 セスナ・サービス・ブレティンSEB00-10			
TCD番号 4638A - -2002	種類 飛行機	発行日 05/15	発効日 05/29
準拠AD スウェーデンLFV SAD 1-117 R1			
適用型式 サープ (サープ・スカニア) 式SAAB SF340A型及びSAAB 340B型			
概要 フラップ・サポート・ストラップに亀裂が発生して周辺構造が損傷し、フラップの固着に至る不具合防止			
参照SB等 サープ・エアクラフトABサービス・ブレティンSAAB 340-57-033 Revision 02			
TCD番号 5971 - -2002	種類 飛行機	発行日 05/15	発効日 06/06
準拠AD 米国FAA AD 2002-09-07			
適用型式 ダグラス式DC-9-81 (MD-81)、DC-9-82 (MD-82) 及びDC-9-83 (MD-83) 並びにMD-88型			
概要 後部貨物室側壁の電源ケーブルで電気火花が発生し、装備品及び周辺の構造が損傷して貨物室内の発煙及び火災に至る不具合防止			
参照SB等 マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD80-24A124 Revision 01			
TCD番号 5962 - -2002	種類 回転翼機	発行日 05/16	発効日 05/16
準拠AD			
適用型式 三菱式MH2000系列型			
概要 航空機の操縦性が低下する不具合防止			
参照SB等 三菱重工MH2000サービス・ブレティンNo.SB-MH2-014			