

TCD発行一覧

発行日： 2002年6月10日 から
2002年6月14日 まで

TCD番号 4708A - -2002	種類 飛行機	発行日 06/10	発効日 06/10
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-259(B)及びCN 1997-313-107(B) R2			
適用型式 エアバス・インダストリー式A320-111、-211、-212及び-231型			
概要 No.38～41胴体フレームのファスナー・ホールに疲労亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 エアバス・インダストリー・サービス・ブレティンA320-53-1032 Revision 2及びA320-53-1031			
TCD番号 5929 - -2002	種類 滑空機	発行日 06/10	発効日 06/24
準拠AD ドイツLBA AD 2002-083			
適用型式 ディー・ジー (グラザー・ディルクス)式DG-800B型動力滑空機			
概要 DEIサーキット・ブレーカーが意図せず作動することにより、燃料ポンプ及び冷却系ポンプの電気回路が遮断され、ポンプが停止する不具合防止			
参照SB等 グラザー・ディルクス・テクニカル・ブレティンNo.873/26及びグラザー・ディルクス・テクニカル・ブレティンNo.873/27			
TCD番号 5985 - -2002	種類 飛行機	発行日 06/10	発効日 06/24
準拠AD 米国FAA AD 2002-09-12			
適用型式 ビーチクラフト式C90A型			
概要 左右のナセル・アンド・スパー・アセンブリのリベットの取付けが不適切であることにより、機体構造が破損し機体の操縦性が喪失する不具合防止			
参照SB等 レイセオン・テンポラリー・チェンジTC3及びレイセオン・マンドトリー・サービス・ブレティンSB 54-3308			
TCD番号 5988 - -2002	種類 飛行機	発行日 06/10	発効日 07/01
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-225(A)			
適用型式 ソカタ式TB9、TB10、TB200、TB20及びTB21型			
概要 シア・ピンの破損により補助翼操縦系統のジンバル・ジョイントが分離し、機体のロール制御が喪失する不具合防止			
参照SB等 ソカタ・サービス・ブレティンTB No.10-130-27			
TCD番号 5994 - -2002	種類 発動機	発行日 06/10	発効日 06/27
準拠AD 米国FAA AD 2002-10-07			
適用型式 プラット・アンド・ホイットニー式JT9D-59A、-70A、-7Q及び-7Q3型発動機を装備した航空機			
概要 第2段高圧タービン・エアシールのナイフ・エッジ上に亀裂が発生する不具合により発動機外に破片が飛散し航空機に損傷を与えることを防止			
参照SB等 プラット・アンド・ホイットニー・サービス・ブレティンJT9D 649			

TCD発行一覧

発行日： 2002年6月10日 から
2002年6月14日 まで

TCD番号	5989 - -2002	種類	飛行機	発行日	06/12	発効日	06/12
-------	--------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-264(B) R1

適用
型式 エアバス・インダストリー式A300、A310及びA300-600系列型

概要 計器内の変圧器の故障により、これら計器と接続されたシステムに115VAC電流が漏洩して
PFDの表示が喪失する不具合防止

参照
SB等