

TCD発行一覧

発行日： 2002年6月24日 から
2002年6月28日 まで

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| TCD番号 6004 - -2002 | 種類 飛行機 | 発行日 06/24 | 発効日 06/24 |
| 準拠AD 米国FAA AD 2002-11-11 | | | |
| 適用型式 ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型 | | | |
| 概要 飲料水用配管及びドレイン・ラインのヒーター テープの過熱により火災が発生し、周辺に蓄積した可燃物に引火する不具合防止 | | | |
| 参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-30A0037 | | | |
| TCD番号 5998 - -2002 | 種類 飛行機 | 発行日 06/25 | 発効日 07/09 |
| 準拠AD カナダ運輸省AD CF-2002-29 | | | |
| 適用型式 ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106型 | | | |
| 概要 左右補助翼タブ・アクチュエータ・アームに亀裂が発生し、ロールの制御に必要な操縦力が増加する不具合防止 | | | |
| 参照SB等 ボンバルディア サービス・ブレティン8-57-7 Revision F | | | |
| TCD番号 6011 - -2002 | 種類 回転翼機 | 発行日 06/25 | 発効日 06/30 |
| 準拠AD フランスD.G.A.C 緊急CN T2002-331-071(A) | | | |
| 適用型式 アエロスパシアル(ユーロコプター)式AS355E、F、F1、F2及びN型 | | | |
| 概要 メイン ギヤボックス潤滑ポンプの機能低下により、一又は両発動機からの動力伝達の喪失に至る不具合防止 | | | |
| 参照SB等 ユーロコプター AS355 アラート・テレックスNo.05.00.40 | | | |
| TCD番号 5679A- -2002 | 種類 飛行機 | 発行日 06/28 | 発効日 07/12 |
| 準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2001-192-034(B) R1 | | | |
| 適用型式 ダッソー・アビエーション式ファルコン900EX型 | | | |
| 概要 消火剤放出時又は荷物の取扱い時に荷物室内の消火用配管にひずみが生じ、消火剤が適切な分布で放出されない不具合防止 | | | |
| 参照SB等 ダッソー・アビエーション・サービス・ブレティンF900EX-142 | | | |
| TCD番号 6009 - -2002 | 種類 飛行機 | 発行日 06/28 | 発効日 07/23 |
| 準拠AD 米国FAA AD 2002-12-10 | | | |
| 適用型式 ダグラス式MD-90-30型 | | | |
| 概要 電気・電子機器室内の発電機制御ラック上のサーキット・ブレーカー・ターミナルと周辺機器及び構造との間で電気火花が発生し、整備作業時に整備従事者が感電する不具合防止 | | | |
| 参照SB等 ボーイング サービス・ブレティンMD90-24-007 Revision 02 | | | |

TCD発行一覧

発行日： 2002年6月24日 から
2002年6月28日 まで

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----|-----|-----|-------|-----|-------|
| TCD番号 | 6010 - -2002 | 種類 | 飛行機 | 発行日 | 06/28 | 発効日 | 07/12 |
|-------|--------------|----|-----|-----|-------|-----|-------|

準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-261(B)

適用
型式 ダッソー・ブレゲー式ミステール・ファルコン900型

概要 消火剤放出時又は荷物の取扱い時に荷物室内の消火用配管にひずみが生じることにより、又は配管の不正確な取付により、消火剤が適切な分布で放出されない不具合防止

参照
SB等 ダッソー・アピエーション・サービス・プレティンMF900-279 Rev.1