

# TCD発行一覧

発行日： 2002年8月26日 から  
2002年8月30日 まで

<b>TCD番号</b> 6035 - -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 08/28	<b>発効日</b> 08/28
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-14-10			
<b>適用型式</b> ダグラス式MD-11及び-11F型			
<b>概要</b> IDGの電気配線に電気火花が発生し、発動機マウント前部のボルト・リテーナー及び火災検知器周辺に煙及び火災が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-71A086 Revision 01及びプラット・アンド・ホイットニー・サービス・ブレティンPW4MD11 71-107			
<b>TCD番号</b> 6041 - -2002	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 08/28	<b>発効日</b> 09/11
<b>準拠AD</b> カナダ運輸省AD CF-2002-34			
<b>適用型式</b> プラット・アンド・ホイットニー・カナダ式PW123型、PW123B型、PW123C型、PW123D型、PW123E型、PW123AF型、PW124B型、PW125B型、PW126型、PW126A型、PW127型、PW127B型、PW127C型、PW127E型、PW127F型、PW127G型及びPW127J型発動機を装備した航空機			
<b>概要</b> ハネウェル社製メカニカル・フェューエル・コントロール・ユニットの故障により発動機停止に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> プラット・アンド・ホイットニー・カナダ・サービス・ブレティン21562、同 Rev.1及び同 Rev.2、プラット・アンド・ホイットニー・カナダ・サービス・ブレティン21669			
<b>TCD番号</b> 6044 - -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 08/28	<b>発効日</b> 08/28
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-16-05			
<b>適用型式</b> ボーイング式767系列型			
<b>概要</b> 内側メイン・フラップの外側サポートを取付けるボルトの欠落、緩み又は亀裂により、内側メイン・フラップが脱落し、機体の操縦性が喪失する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-27A0176 Revision 1			
<b>TCD番号</b> 6045 - -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 08/28	<b>発効日</b> 09/20
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-16-11			
<b>適用型式</b> ボーイング式777系列型			
<b>概要</b> 主脚の後方車軸ピボット・ピンの損傷により中央車軸へ過大な負荷がかかり、着陸時にタイヤが破裂する不具合及び後方車軸が外れることにより主脚格納室内で脚の作動が阻害され、主脚が正常に展開されない不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-32-0029			
<b>TCD番号</b> 4374A-1-2002	<b>種類</b> 滑空機	<b>発行日</b> 08/29	<b>発効日</b> 09/12
<b>準拠AD</b> ドイツLBA AD 1996-206/3			
<b>適用型式</b> グローブ式G103Cツイン SL型動力滑空機			
<b>概要</b> 飛行中にプロペラが脱落する不具合防止			
<b>参照SB等</b> グローブG103C ツイン SLサービス・ブレティンNo.869-18、No.869-18/2及びNo.869-18/3			