

TCD発行一覧

発行日： 2002年9月17日 から
2002年9月20日 まで

TCD番号 6054 - -2002	種類 飛行機	発行日 09/17	発効日 09/17
準拠AD 米国FAA緊急AD 2002-19-51			
適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400、-500、-600、-700、-700C、-800及び-900 系列型			
概要 1つのフライト・コントロール・モジュールが正常に作動せず機体の操縦性が低下する、又は2つのFCMが正常に作動せず機体の操縦性が喪失する不具合防止			
参照SB等			
TCD番号 6051 - -2002	種類 回転翼機	発行日 09/19	発効日 10/03
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-452(A)			
適用型式 ユーロコプター (アエロスパシアル) 式SA330F、G及びJ型、AS332C、C1、L及びL1型、SA341G及びSA342J型、AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD型、AS355E、F、F1、F2及びN型、SA365C、C1、C2及びC3型、AS365N、N1、N2及びN3型			
概要 DERHのコンピューター・プログラムの不具合のため履歴カード (FME) に記載された部品の総使用時間が誤っていることにより、限界使用時間を超えて部品を使用してしまう不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター・アラート・テレックスSA330 No.65.110、AS332 No.62.00.58、SA341/342 No.65.60、AS350 No.62.00.25、AS355 No.62.00.27、SA365C No.65.41及びAS365N No.62.00.19			
TCD番号 6053 - -2002	種類 飛行機	発行日 09/19	発効日 10/16
準拠AD 米国FAA AD 2002-18-04			
適用型式 ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B、-300、747SP及び747SR系列型			
概要 胴体フレームに隣接する上部客室の床の梁構造が亀裂により破損し、機内の急減圧が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2459			
TCD番号 6054 - 1-2002	種類 飛行機	発行日 09/19	発効日 09/19
準拠AD 米国FAA緊急AD 2002-19-51 R1			
適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400、-500、-600、-700、-700C、-800及び-900 系列型			
概要 1つのフライト・コントロール・モジュールが正常に作動せず機体の操縦性が低下する、又は2つのFCMが正常に作動せず機体の操縦性が喪失する不具合防止			
参照SB等			