

TCD発行一覧

発行日： 2002年9月30日 から
2002年10月4日 まで

TCD番号 6059 - -2002	種類 飛行機	発行日 10/01	発効日 10/01
準拠AD 米国FAA AD 2002-19-52			
適用型式 ボーイング式737-600、-700、-700C、-800及び-900系列型、747系列型並びに757系列型			
概要 中央翼燃料タンク、水平安定板燃料タンク、中央補助燃料タンク並びにNo.1及びNo.4補助燃料タンク内で火花が発生し、気化した燃料への着火に至る不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-28A1197、747-28A2248、757-28A0070及び757-28A0071並びにクレーン・ハイドロエアー・サービス・ブレティンCrane Hydro-Aire Motor-Impeller-28-01			
TCD番号 6061 - -2002	種類 発動機	発行日 10/02	発効日 10/07
準拠AD 米国FAA AD 2002-20-51			
適用型式 テキストロン・ライカミング式AEIO-540、IO-540、LTIO-540、O-540及びTIO-540系列型発動機を装備した航空機			
概要 発動機出力の喪失又は飛行中の発動機故障から航空機が不時着に至る不具合防止			
参照SB等 ライカミング・マンドトリー・サービス・ブレティンNo554			
TCD番号 5912B- -2002	種類 発動機	発行日 10/04	発効日 10/11
準拠AD 米国FAA AD 2002-19-03			
適用型式 テキストロン・ライカミング式LTIO-540、TIO-540及びIO-540系列型発動機を装備した航空機			
概要 クランク・シャフトが破損することにより、発動機出力の喪失又は飛行中の発動機故障から航空機が不時着に至る不具合防止			
参照SB等 ライカミング・マンドトリー・サービス・ブレティンNo552			
TCD番号 6058 - -2002	種類 飛行機	発行日 10/04	発効日 10/04
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-476(B)			
適用型式 エアバス・インダストリー式A319及びA320系列型			
概要 燃料タンク内のボンディングが不十分なことにより、燃料タンク内で電気火花が発生して爆発に至る不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA320-28-1103及び耐空性改善通報TCD-5402A-2002			