

# TCD発行一覧

発行日： 2002年10月28日 から  
2002年11月1日 まで

<b>TCD番号</b> 6048 - -2002	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 10/29	<b>発効日</b> 11/12
<b>準拠AD</b> オーストリア航空局AD No.113 R1			
<b>適用型式</b> ロータックス式912A、912F、912S系列型及び914F系列型発動機を装備した動力滑空機			
<b>概要</b> オイル システム中に混入した空気によりバルブ機構が損傷し発動機停止に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボンバルディア・ロータックス・アラート・サービス・ブレティンSB-912-036 R1及びSB-914-022 R1			
<b>TCD番号</b> 6063 - -2002	<b>種類</b> 装備品	<b>発行日</b> 10/30	<b>発効日</b> 11/13
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-20-05			
<b>適用型式</b> ブリーズ・イースタン・エアロスペース (Breeze Eastern Aerospace) 社製BL-16600系列型救助ホイストを装備した航空機			
<b>概要</b> 救助ホイストの取付けブラケットが破損することにより救助ホイストが機体から脱落する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ブリーズ・イースタン・カスタマー・エアロスペース・アドバイザー・ブレティンCAB 100-56			
<b>TCD番号</b> 5599A - -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 11/01	<b>発効日</b> 11/15
<b>準拠AD</b> カナダ運輸省AD CF-1999-32 R2			
<b>適用型式</b> ボンバルディア式CL-600-2B19型			
<b>概要</b> 主脚メイン・フィッティングに亀裂が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボンバルディア・アラート・サービス・ブレティンA601R-32-079 Revision E			
<b>TCD番号</b> 6057 - -2002	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 11/01	<b>発効日</b> 11/15
<b>準拠AD</b> ドイツLBA AD 2000-348/4			
<b>適用型式</b> ロールス・ロイス・ドイチェランド式BR700-710A1-10型及びBR700-710A2-20型発動機を装備した航空機			
<b>概要</b> ファン ディスクに亀裂が発生することにより発動機の空中停止及び航空機に損傷を与える不具合を防止			
<b>参照SB等</b> ロールス・ロイス・ドイチェランド・サービス・ブレティンNo.BR700-72-900229 Rev.3、Rev.4			
<b>TCD番号</b> 6064 - -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 11/01	<b>発効日</b> 11/15
<b>準拠AD</b> カナダ運輸省AD CF-2002-41			
<b>適用型式</b> ボンバルディア式CL-600-2B19型			
<b>概要</b> 主脚サイド・ブレース・フィッティング・シャフトが腐食により破損する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボンバルディア・アラート・サービス・ブレティンA601R-57-036 Revision B			

# TCD発行一覧

発行日： 2002年10月28日 から  
2002年11月1日 まで

---

TCD番号	6065 - -2002	種類	飛行機	発行日	11/01	発効日	11/15
-------	--------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

---

準拠AD カナダ運輸省AD CF-2001-26 R1

---

適用  
型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型

---

概要 発動機サポート・ビームの上側及び下側ウェブに亀裂が発生することにより構造の健全性が失われる不具合防止

---

参照  
SB等 ボンバルディア・アラート・サービス・ブレイクA601R-53-059

---