

TCD発行一覧

発行日： 2002年11月25日 から
2002年11月29日 まで

TCD番号 6092 - -2002	種類 飛行機	発行日 11/25	発効日 11/25
準拠AD 米国FAA緊急AD 2002-24-51			
適用型式 ボーイング式737-600、-700、-700C、-800及び-900系列型、747系列型並びに757系列型			
概要 中央翼燃料タンクの最少燃料レベルを維持するため、並びに水平安定板燃料タンク及び中央補助燃料タンクの使用を禁止するため			
参照SB等 耐空性改善通報TCD-6059-2002及びTCD-6093-2002			
TCD番号 6093 - -2002	種類 飛行機	発行日 11/25	発効日 11/25
準拠AD 米国FAA緊急AD 2002-24-52			
適用型式 ボーイング式747-400、-400D及び-400F系列型			
概要 中央翼燃料タンクの最少燃料レベルを維持するため、及び水平安定板燃料タンクの使用を禁止するため			
参照SB等 耐空性改善通報TCD-6092-2002			
TCD番号 982A- -2002	種類 回転翼機	発行日 11/26	発効日 12/10
準拠AD 米国FAA AD 2002-19-05			
適用型式 ベル式212型			
概要 垂直フィン・スパーの破損によりテール・ローターが脱落し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ベル ヘリコプター テキストロン・アラート・サービス・ブレイク No. 212-00-110 Revision A及びテクニカル・ブレイク No. 212-00-184 Revision A			
TCD番号 6078 - -2002	種類 飛行機	発行日 11/26	発効日 12/10
準拠AD スイスFOCA AD HB 2002-608			
適用型式 ビラタス式PC-12型及びPC-12/45型			
概要 後部圧力隔壁に亀裂が生じる不具合防止			
参照SB等 ビラタスPC-12サービス・ブレイク 53-003 Revision 1			
TCD番号 6080 - -2002	種類 飛行機	発行日 11/27	発効日 12/11
準拠AD スウェーデンLFV SAD 1-184			
適用型式 サープ (サープ・スカニア)式SAAB SF340A及びSAAB 340B型			
概要 テールパイプ過熱検知装置が誤った警告を発する不具合防止			
参照SB等 サープ・エアクラフトABサービス・ブレイクSAAB 340-26-030及びSAAB 340-26-029			

TCD発行一覧

発行日： 2002年11月25日 から
2002年11月29日 まで

TCD番号 6091 - -2002	種類 回転翼機	発行日 11/27	発効日 12/26
準拠AD 米国FAA AD 2002-23-03			
適用型式	MDヘリコプターズ(マクドネル・ダグラス)式MD900系列型		
概要	縦方向ドライブ・リンクの損傷により、メイン・ローター・システムの制御が失われ、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	MDヘリコプターズ・サービス・ブレティンSB900-078		
TCD番号 5700B- -2002	種類 発動機	発行日 11/28	発効日 12/05
準拠AD 米国FAA AD 2002-21-10			
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー式PW4050、PW4052、PW4056、PW4060、PW4060A、PW4060C、PW4062、PW4152、PW4156、PW4156A、PW4158、PW4160、PW4460、PW4462及びPW4650型発動機を装備した航空機		
概要	高圧圧縮機にサージングが発生することにより、離陸中に発動機の推力が失われる不具合防止		
参照SB等	プラット・アンド・ホイットニー・サービス・ブレティンPW4ENG 72-714、PW4ENG 72-714 Rev.1及びPW4ENG 72-749並びにインターナル・エンジニアリング・ノートIS PW IEN 96KC973D		