

# TCD発行一覧

発行日： 2002年12月2日 から  
2002年12月6日 まで

<b>TCD番号</b> 6061A- -2002	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 12/04	<b>発効日</b> 12/18
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-23-06			
<b>適用型式</b> テキストロン・ライカミング式AEIO-540、IO-540、LTIO-540、O-540及びTIO-540系列型発動機を装備した航空機			
<b>概要</b> 発動機出力の喪失又は飛行中の発動機故障から航空機が不時着に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> ライカミング・マンドトリー・サービス・ブレットインNo554			
<b>TCD番号</b> 6067 -1-2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 12/04	<b>発効日</b> 12/04
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2002-514(B) R1			
<b>適用型式</b> エアバス・インダストリー式A319、A320及びA321系列型			
<b>概要</b> 飛行中に胴体に振動が発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> エアクラフト・メンテナンス・マニュアル・エアバス・タスク27.34.00.200.001並びにエアバス・サービス・ブレットインA320-27-1132及びA320-27-1114			
<b>TCD番号</b> 6095 - -2002	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 12/04	<b>発効日</b> 12/18
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2002-507(A)			
<b>適用型式</b> ユーロコプター (アエロスパシアル) 式SA330F、G及びJ型			
<b>概要</b> ハード・ランディングした場合に、フェリー用機内増槽燃料タンクが貨物室の床の取付け具から外れる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターSA330アラート・テレックスNo01.61			
<b>TCD番号</b> 6096 - -2002	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 12/04	<b>発効日</b> 12/18
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2002-508(A)			
<b>適用型式</b> ユーロコプター (アエロスパシアル) 式AS332C、C1、L及びL1型			
<b>概要</b> ハード・ランディングした場合に、フェリー用機内増槽燃料タンクが貨物室の床の取付け具から外れる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターAS332アラート・テレックスNo01.00.67			
<b>TCD番号</b> 6097 - -2002	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 12/04	<b>発効日</b> 12/31
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2002-23-14			
<b>適用型式</b> プラット・アンド・ホイットニー式JT8D-209、-217、-217A、-217C及び-219系列型発動機を装備した航空機			
<b>概要</b> 高圧コンプレッサー・フロント・ハブの破壊により、発動機外へ破片が飛散し、機体が損傷する不具合防止			
<b>参照SB等</b> プラット・アンド・ホイットニー・アラート・サービス・ブレットイン JT8D A600			

# TCD発行一覧

発行日： 2002年12月2日 から  
2002年12月6日 まで

TCD番号	6098 - -2002	種類	飛行機	発行日	12/04	発効日	12/11
準拠AD	米国FAA AD 2002-23-15						
適用 型式	ボーイング式747-100、-200B、-200C、-200F、-300、-400、-400F及び747SR系列型						
概要	後部貨物室の胴体外板の下部パネルに亀裂が発生し、メインデッキのサイド・カーゴ・ドアの構造強度の低下及び機内の急減圧が発生する不具合防止						
参照 SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2487及び同Revision 1						