

TCD発行一覧

発行日： 2003年2月17日 から
2003年2月21日 まで

| TCD番号 | 種類 | 発行日 | 発効日 |
|---------------|--|-------|-------|
| 6156 - -2003 | 飛行機 | 02/17 | 02/18 |
| 準拠AD | フランスD.G.A.C. 緊急CN T2003-084(B) | | |
| 適用型式 | ダッソー・アビエーション(ダッソー・ブレイク)式ミステール・ファルコン900及びファルコン2000型 | | |
| 概要 | 誤った規格のロック・ワイヤーが火災コントロール・パネル (fire control panel) のセレクター・スイッチに取付けられたために、火災発生時に操縦士が消火装置を操作できない不具合防止 | | |
| 参照SB等 | ダッソー・アビエーション・ワークカード (WC) F2000 26-201テンポラリー・リビジョン (TC) 6及びWC MF900 26-203テンポラリー・リビジョン (TC) 15 | | |
| 4049A - -2003 | 飛行機 | 02/20 | 02/20 |
| 準拠AD | 米国FAA AD 2003-03-02 | | |
| 適用型式 | ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型 | | |
| 概要 | ストラットの両方のヒューズ・ピンに腐食及び亀裂が発生することにより、ストラット及び発動機が脱落する不具合防止 | | |
| 参照SB等 | ボーイング・アラート・サービス・プレティン767-54A0062、同Revision 1、同Revision 2、同Revision 3、同Revision 4及び同Revision 5、ボーイング・サービス・プレティン767-54-0069、同Revision 1及び同Revision 2並びに耐空性改善通報TCD-5549-2001及びTCD-5607-2001 | | |
| 6159 - -2003 | 発動機 | 02/21 | 02/21 |
| 準拠AD | | | |
| 適用型式 | プラット・アンド・ホイットニー式JT9D-7A型発動機を装備した航空機 | | |
| 概要 | ファン・ブレードに亀裂が発生することにより、ファン・ブレードが破損し、発動機外に破片が飛散する不具合防止 | | |
| 参照SB等 | | | |