

TCD発行一覧

発行日： 2003年5月6日 から
2003年5月9日 まで

TCD番号 5684A- -2003	種類 飛行機	発行日 05/07	発効日 05/07
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2003-147(B)			
適用型式 エアバス (エアバス・インダストリー) 式A319及びA320-200系列型			
概要 主翼上面の非常脱出扉フレームのコーナー部分のリベットの緩みにより、非常脱出扉フレームの構造強度が低下する不具合防止			
参照SB等 エアバス・インダストリー・サービス・ブレティンA320-53-1147 Revision 02			
TCD番号 5749 -1-2003	種類 回転翼機	発行日 05/07	発効日 05/21
準拠AD 米国FAA AD 2001-13-03 R1			
適用型式 カマン式K-1200型			
概要 ローター・シャフト、ティーター・ピン・アセンブリ又はフラップ・クレヴィスに疲労亀裂が発生し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等			
TCD番号 6198 - -2003	種類 滑空機	発行日 05/07	発効日 05/21
準拠AD スイスFOCA AD HB 2003-199 R1			
適用型式 ピラタス式B4-PC11、B4-PC11A及びB4-PC11AF型滑空機			
概要 コントロール・コラム・サポートに亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 ピラタスB4-PC11サービス・ブレティンNo. 1005 REV No1			
TCD番号 6199 - -2003	種類 滑空機	発行日 05/07	発効日 05/21
準拠AD			
適用型式 日飛ピラタス式B4-PC11AF型滑空機			
概要 コントロール・コラム・サポートに亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 日飛ピラタス・サービス・ブレティンNSB-B4-001			
TCD番号 3010D- -2003	種類 回転翼機	発行日 05/08	発効日 05/13
準拠AD フランスD.G.A.C.緊急CN T2003-155(A)			
適用型式 ユーロコプター (エアロスパシアル) 式SA365N1並びにAS365N2及びN3型			
概要 テール・ローター・ブレードに発生する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター・アラート・サービス・ブレティンAS365 No.05.00.17 Edition 1 Revision 0			

TCD発行一覧

発行日： 2003年5月6日 から
2003年5月9日 まで

TCD番号 6191 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/08	発効日 05/22
準拠AD オランダCAA-NL BLA 2003-035			
適用型式 フォッカー式F27マーク050及び0502型			
概要 空調ダクト端のシール部からPSUの電気コネクターに水滴が落下することにより、PSUがオーバーヒートし後部客室で発煙することを防止			
参照SB等 グライムズ・サービス・ブレティン10-1178-33-0040 Revision 1			
TCD番号 6192 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/08	発効日 05/22
準拠AD 米国FAA AD 2002-08-03			
適用型式 ダグラス式DC-10-10、-10F、-15、-30、-30F、-40及び-40F系列型並びにMD-10-10F及び-30F系列型			
概要 保護被膜が劣化した状態でスロットル・コントロール・モジュール、フューエル・シャットオフ・レバー・ライト及び後部ペDESTAL・ライトプレートの内側の電気配線がこすれ、電気火花の発生、オートスロットル・スピードコントロールシステムの故障及び操縦室内の煙又は火災の発生に至る不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティンDC10-76A048			
TCD番号 6196 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/08	発効日 05/08
準拠AD 米国FAA AD 2003-08-11			
適用型式 ボーイング式747-100、-200B、-200F、-200C、-100B、-300、-100B SUD、-400、-400D、-400F及び747SR系列型			
概要 後縁フラップのアクチュエータ取り付けフィッティングの亀裂その他の損傷により、当該フラップの異常な作動又は引き込みが発生し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-57A2316			
TCD番号 6197 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/08	発効日 05/27
準拠AD 米国FAA AD 2003-04-17			
適用型式 ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要 上部アピオニクス・サーキット・ブレーカー・パネルのアピオニクス・バスにおいて、電線の擦れにより電気火花が発生し又は電力が損失し、操縦室内の発煙又は火災に至る不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A179 Revision 02			