

TCD発行一覧

発行日： 2003年5月26日 から
2003年5月30日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
4952C - -2003			05/27	05/27
準拠AD	米国FAA AD 2003-08-08			
適用型式	ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要	前方客室扉上方及び乗客出入口扉(L1)スライド・パネル上方の電気配線がこすれ、客室内に火災が発生する不具合防止			
参照SB等	マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレイクMD11-25A194 Revision 05、同Revision 06及び同Revision 07並びにMD11-24A068 Revision 01及び同Revision 02			
5689A - -2003			05/27	05/27
準拠AD	米国FAA AD 2003-08-09			
適用型式	ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要	製造時又は整備時の不適切な電線の配線により、電気火花又は熱による電線の損傷が発生し、火災及び発煙に至る不具合防止			
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレイク MD11-24-163 Rev.01、MD11-24-165 Rev.01及び同 Rev.02、MD11-24-167 Rev.01並びにマクドネル・ダグラス・サービス・ブレイク MD11-24-161及び同 Rev.01、MD11-24-162及び同 Rev.01、MD11-24-163、MD11-24-165、MD11-24-167、MD11-24-170及び同 Rev.01、MD11-24-171及び同 Rev.01、MD11-24-188及び同 Rev.01			
6113 -1-2003			05/27	05/27
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN 2002-556(B) R1			
適用型式	エアバス (エアバス・インダストリー) 式A319、A320及びA321系列型			
概要	機体構造等の検査開始時期及び間隔に係る耐空性限界項目の改訂			
参照SB等	エアバス・ドキュメントAI/SE-M4/95A.0252/96第5版			
6130A - -2003			05/27	06/10
準拠AD	スウェーデンLFV SAD 1-191			
適用型式	サーブ (サーブ・スカニア) 式SAAB SF340A及びSAAB 340B型			
概要	アシスター・スプリングの不良により脚下げ位置で主脚が固定されない不具合防止			
参照SB等	サーブ・エアクラフト・マンドトリー・サービス・ブレイクSAAB 340-32-130			
6195 - -2003			05/27	05/27
準拠AD	米国FAA AD 2003-07-12			
適用型式	ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型			
概要	前脚又は主脚の構成部品の損傷により、脚が破損する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレイク737-32-1322 Revision 1			

TCD発行一覧

発行日： 2003年5月26日 から
2003年5月30日 まで

TCD番号 6200 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/27	発効日 05/27
準拠AD 米国FAA AD 2003-04-16			
適用型式 ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要 アビオニクス・クーリング・ファンのワイヤー・ハーネスとハーネス・コネクタ間において電線の擦れにより電気火花が発生し、電子機器室内の発煙又は火災に至る不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレイクインMD11-21A033 Revision 01及び同Revision 02			

TCD番号 6203 - -2003	種類 回転翼機	発行日 05/27	発効日 06/10
準拠AD イタリアENAC AD 2003-109			
適用型式 アグスタ式A109E型			
概要 客室スライディング・ドアが飛行中不意に開く不具合防止			
参照SB等 アグスタ・テクニカル・ブレイクイン109EP-33			

TCD番号 6204 - -2003	種類 回転翼機	発行日 05/27	発効日 06/10
準拠AD 米国FAA AD 2003-09-05			
適用型式 シュワイザー式269D型			
概要 飛行中にエンドプレートが脱落しテール・ローターに衝突することにより、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 シュワイザー・サービス・ブレイクインDB-011.1			

TCD番号 6205 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/27	発効日 05/30
準拠AD 米国FAA AD 2003-08-16			
適用型式 ダグラス式MD-90-30型			
概要 No.2 ADF受信機と電気配線の擦れにより、電気火花が発生して操縦室内で発煙又は火災に至る不具合防止			
参照SB等 マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレイクインMD90-24A051 Revision 02			

TCD番号 6206 - -2003	種類 回転翼機	発行日 05/27	発効日 06/10
準拠AD カナダ運輸省AD CF-2003-11			
適用型式 ベル式427型			
概要 テール・ローター・ギアボックスにおいてデュプレックス・ベアリングへのオイル供給が不足し、ベアリングが破損する不具合防止			
参照SB等 ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレイクイン No. 427-03-09			

TCD発行一覧

発行日： 2003年5月26日 から
2003年5月30日 まで

TCD番号 6207 - -2003	種類 発動機	発行日 05/27	発効日 06/03
準拠AD 米国FAA AD 2003-09-06			
適用型式 ゼネラル・エレクトリック式CF6-50系列型発動機を装備した航空機			
概要 製造時に鉄分が過剰に混入したことにより第1段低圧タービン・ローター・ディスクに亀裂が発生し、発動機外に破片が飛散する不具合防止			
参照SB等			
TCD番号 6208 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/27	発効日 05/27
準拠AD 米国FAA AD 2003-08-14			
適用型式 ダグラス式DC-10-10、-10F、-15、-30、-30F、-40及び-40F、MD-10-10F及び-30F並びにMD-11及び-11F型			
概要 燃料ブーストトランスファー・ポンプのコネクターに電気火花が発生し燃料タンクにおいて火災又は爆発が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレイクDC10-28A239、DC10-28A240、MD11-28A120及びMD11-28A121			
TCD番号 6209 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/27	発効日 06/05
準拠AD 米国FAA AD 2003-09-07			
適用型式 ダグラス式DC-9-14、-15、-15F、-21、-31、-32、-32F、-33F、-34、-34F、-41、-51、-81 (MD-81)、-82 (MD-82)、-83 (MD-83)及び-87 (MD-87)型並びにMD-88型			
概要 飛行中に左右の主脚格納庫に水が蓄積することにより、ラテラル・コントロール・ミキサー及びコントロール・ケーブルが凍結し機体の操縦性が低下する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレイクDC9-53A295、同Revision 01及び同Revision 02			
TCD番号 6211 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/27	発効日 06/10
準拠AD カナダ運輸省AD CF-2003-12			
適用型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型			
概要 胴体フレーム又は補強アングルの亀裂により、機体の構造強度が低下する不具合防止			
参照SB等 ボンバルディア・サービス・ブレイク601R-53-061 Revision B			
TCD番号 6213 - -2003	種類 飛行機	発行日 05/27	発効日 06/10
準拠AD スウェーデンLFV SAD 1-187			
適用型式 サープ (サープ・スカニア) 式SAAB SF340A及びSAAB 340B型			
概要 右主翼の燃料補給操作パネル後部のシグナル・コンディショナー・ハーネスに磨耗が発生する不具合防止			
参照SB等 サープ・エアクラフト・マンドトリー・サービス・ブレイクSAAB 340-57-042			