

TCD発行一覧

発行日： 2003年6月2日 から
2003年6月6日 まで

TCD番号 6216 - -2003	種類 飛行機	発行日 06/02	発効日 06/16
準拠AD スウェーデンLFV SAD 1-192			
適用型式 サープ(サーブ・スカニア)式SAAB SF340A及びSAAB 340B型			
概要 メタル・インナー・コア及びシムからのエラストマーの剥離により、発動機支持構造の剛性及び減衰特性が変化し、ナセル構造の磨耗による構造強度の低下及び火災センサー・ループの磨耗による火災探知機の誤作動が生じる不具合防止			
参照SB等 サープ・エアクラフト・マンドトリー・サービス・ブレイクインSAAB 340-71-059			
TCD番号 6202 - -2003	種類 飛行機	発行日 06/03	発効日 06/17
準拠AD 英国CAA AD 006-02-2003			
適用型式 ブリティッシュ・エアスペース式HP137ジェットストリームMk1型並びにジェットストリーム200、3100及び3200系列型			
概要 誤ったボルトの使用又は締め付け時のトルク不足により、胴体フレーム199のウイング・スタブ・スピゴット・ポスト・アセンブリのボルトに疲労損傷が生じる不具合防止			
参照SB等 BAEシステムズ・サービス・ブレイクイン57-JA020740			
TCD番号 4599A- -2003	種類 飛行機	発行日 06/05	発効日 06/06
準拠AD 米国FAA AD 2003-09-08			
適用型式 ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型			
概要 フラップ取付ボルトの破損により外側フラップが脱落する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレイクイン767-27A0151、同Revision 1、同Revision 2、同Revision 3及び同Revision 4並びにボーイング・サービス・ブレイクイン767-27A0155、同Revision 1及び同Revision 2			
TCD番号 5041 -2-2003	種類 飛行機	発行日 06/05	発効日 06/19
準拠AD ドイツLBA AD 1999-030/3			
適用型式 ドルニエ式228系列型			
概要 風防スプレー・ズル・ヒーターから煙が発生する不具合防止			
参照SB等 ドルニエ228オール・オペレーターズ・テレファックスNo. AOT-228-30-022及びドルニエ228サービス・ブレイクインNo. SB-228-235 Revision 1			
TCD番号 6051 -1-2003	種類 回転翼機	発行日 06/05	発効日 06/19
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-452(A) R1			
適用型式 ユーロコプター(エアロスペース)式SA330F、G及びJ型、AS332C、C1、L及びL1型、SA341G及びSA342J型、AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD型、AS355E、F、F1、F2及びN型、SA365C、C1、C2及びC3型、SA365N及びN1並びにAS365N2及びN3型			
概要 DERHのコンピューター・プログラムの不具合のため履歴カードに記載された部品の総使用時間が誤っていることにより、限界使用時間を超えて部品を使用してしまう不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター・アラート・サービス・ブレイクインSA330 No.65.110、AS332 No.62.00.58、SA341/342 No.65.60、AS350 No.62.00.25、AS355 No.62.00.27、SA365C No.65.41及びAS365N No.62.00.19			

TCD発行一覧

発行日： 2003年6月2日 から
2003年6月6日 まで

TCD番号 6118 -1-2003	種類 飛行機	発行日 06/05	発効日 06/05
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-609(B) R2			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300系列型			
概要 自動操縦解除時にピッチ・トルム機能が作動しないことにより、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等 エアバス・インダストリーMMELのテンポラリー・リビジョンA300 TR No.1-22/01Z Revision 1及び同Revision 2			
TCD番号 6210 - -2003	種類 回転翼機	発行日 06/05	発効日 06/10
準拠AD フランスD.G.A.C.緊急CN T2003-196(A)			
適用型式 ユーロコプター式EC155B型			
概要 エンジン・ガバナー・ワーニングシステムの電気回路の不良により、赤色警報灯が正常に作動しない不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターEC155アラート・サービス・プレティンNo.77A001			
TCD番号 6212 - -2003	種類 回転翼機	発行日 06/05	発効日 06/10
準拠AD イタリアENAC緊急AD 2003-169			
適用型式 アグスタ式A109K2型			
概要 テール・ローター・ブレードに亀裂が発生し、ブレードが破損する不具合防止			
参照SB等 アグスタ・ボレティノ・テクニコ109K-35			
TCD番号 6214 - -2003	種類 飛行機	発行日 06/05	発効日 06/19
準拠AD カナダ運輸省AD CF-2003-08			
適用型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型			
概要 胴体ステーション409+128及び559における圧力隔壁のパーティカル・ビームに亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 CRJメンテナンス・リクワイアメンツ・マニュアル Part2 Appendix Bのテンポラリー・リビジョンB-1566			
TCD番号 6029 -2-2003	種類 装備品	発行日 06/06	発効日 06/25
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-104(AB) R2及び2002-105(AB) R2			
適用型式 ANJOU AERONAUTIQUE社 (旧社名TRW Repa SA又はL 'AIGLON) 製の安全ベルト343型又は343-1型を装備した航空機			
概要 バックルのラッチの機能不良により、安全ベルト等の使用者の安全性が損なわれる不具合防止			
参照SB等 ANJOU AERONAUTIQUEサービス・プレティン343-25-02及び343-1-25-01			