

TCD発行一覧

発行日： 2003年9月8日 から
2003年9月12日 まで

TCD番号 3614A - -2003	種類 飛行機	発行日 09/08	発効日 09/08
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2003-290(B)及び1991-253-128(B) R3			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300-600系列型			
概要 パイロン後部取付け金具付近の中央桁シーリング・アングルに亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・ブレティンA300-57-6027 Revision 2、同Revision 3及び同Revision 5並びにA300-57-6033			
TCD番号 6276 - -2003	種類 滑空機	発行日 09/08	発効日 09/22
準拠AD ドイツLBA AD 2003-238			
適用型式 グローブ式クラブ・アスティアー II スタンダード・アスティアー II スピード・アスティアー II 及びスピード・アスティアー II b型滑空機			
概要 後部にキャノピー・ジョイントが取り付けられている機体について、キャノピー非常放出機構を改良			
参照SB等 グローブ・サービス・ブレティンNo. MSB306-37及びNo. MSB320-08			
TCD番号 6284 - -2003	種類 飛行機	発行日 09/08	発効日 09/22
準拠AD オランダCAA-NL BLA 2003-089			
適用型式 フォッカー式F27マーク050、0502及び0604型			
概要 フェザリング・ポンプ取り付け時にボビン・シールが損傷し、作動油が漏洩する不具合防止			
参照SB等 フォッカー・サービス・ブレティンF50-61-022			
TCD番号 6286 - -2003	種類 飛行機	発行日 09/08	発効日 09/22
準拠AD オランダCAA-NL BLA 2003-091			
適用型式 フォッカー式F27マーク050、0502及び0604型			
概要 不適切なスキッド・コントロール・ユニットが取り付けられることにより、低速滑走時の制動能力が失われる不具合防止			
参照SB等 フォッカー・サービス・ブレティンF50-32-038、エアクラフト・ブレーキング・システムズ・サービス・ブレティンNo.6004125-32-01及びフォッカー・サービス・ブレティンF50-32-035			
TCD番号 6291 - -2003	種類 回転翼機	発行日 09/08	発効日 09/30
準拠AD 米国FAA AD 2003-16-11			
適用型式 MDヘリコプターズ式600N型			
概要 メイン・ローター・ドライブ・シャフト・アセンブリが疲労により損傷し、メイン・ローターが駆動できなくなる不具合防止			
参照SB等			