

# TCD発行一覧

発行日： 2003年11月4日 から  
2003年11月7日 まで

<b>TCD番号</b> 6320 - -2003	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 11/05	<b>発効日</b> 11/05
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2003-388(B)			
<b>適用型式</b> エアバス・インダストリー式A321系列型			
<b>概要</b> 着氷気象状態においてマニュアル・アプローチ中に機体の横方向の操縦が困難となり、横揺れが発生する不具合防止			
<b>参照SB等</b> エアバス・インダストリー・エアクラフト・フライト・マニュアルのテンポラリー・リビジョン A318/A319/A320/A321 TR 4.03.00/20			
<b>TCD番号</b> 6313 - -2003	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 11/06	<b>発効日</b> 11/20
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2003-372(A)			
<b>適用型式</b> ユーロコプター式EC155B及びB1型			
<b>概要</b> 客室スライディング・ドアのロックング・ピンのはめ込みが不十分な状態において、客室スライディング・ドアの開状態を示す注意灯が点灯しない不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターEC155アラート・サービス・ブレティンNo.52A015			
<b>TCD番号</b> 6327 - -2003	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 11/06	<b>発効日</b> 11/11
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. 緊急CN U F-2003-418(A)			
<b>適用型式</b> ユーロコプター式EC155B及びB1型			
<b>概要</b> メイン・ローター・ブレードとメイン・ローター・ブレードのティップ・キャップを結合するほぞに亀裂が発生することにより、ティップ・キャップが脱落し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターEC155アラート・テレックスNo.05A004			
<b>TCD番号</b> 4283A - -2003	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 11/07	<b>発効日</b> 11/18
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2003-20-16			
<b>適用型式</b> ボーイング式747SP、747SR並びに747-100、-200及び-300系列型			
<b>概要</b> スラスト・リバーサー・システムのフェイル・セーフ性確保			
<b>参照SB等</b> ボーイング・サービス・ブレティン747-78-2134 Revision 3、747-78-2052 Revision 5、747-78-2152 Revision 5及び同Revision 6並びにボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-78A2131			
<b>TCD番号</b> 5988A - -2003	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 11/07	<b>発効日</b> 11/21
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2003-368(A)及び同R1並びに2002-225(A) R1			
<b>適用型式</b> ソカタ式TB9、TB10、TB200、TB20及びTB21型			
<b>概要</b> シア・ピンの破損により補助翼及び昇降舵操縦系統のジンバル・ジョイントが分離し、機体のロール又はピッチ制御が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ソカタ・サービス・ブレティンTB No.10-130 Rev.1			

# TCD発行一覧

発行日： 2003年11月4日 から  
2003年11月7日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6321 - -2003			11/07	11/21
準拠AD	スウェーデンLFV SAD 1-194			
適用型式	サーブ (サーブ・スカニア) 式SAAB SF340A及びSAAB340B型			
概要	トリム・タブ・ベアリングのリテイナーを固定するリベットの不適切な取付けにより、トリム・タブに過度の遊びが発生する不具合防止			
参照SB等	サーブABサービス・プレティンSAAB 340-51-025			
TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6324 - -2003			11/07	11/26
準拠AD	米国FAA AD 2003-21-10			
適用型式	ダグラス式MD-11及びMD-11F型			
概要	ターミナル・ストリップ及び周辺構造が電気火花により損傷し、前方貨物室内の発煙又は火災に至る不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・プレティンMD11-24A174、同Revision 01、同Revision 02及び同Revision 03			