

# TCD発行一覧

発行日： 2003年11月25日 から  
2003年11月28日 まで

<b>TCD番号</b> 6331 - -2003	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 11/27	<b>発効日</b> 12/11
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2001-617-004(A) R1			
<b>適用型式</b> ユーロコプター式EC155B型			
<b>概要</b> 不適切な製造過程により、スクリーンのインターコネクション ボードの電気的接地が不完全になり、ボードの過熱及び操縦室内における発煙に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターEC155アラート・サービス・ブレティン№04A004			
<b>TCD番号</b> 4686 - 1-2003	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 11/28	<b>発効日</b> 12/12
<b>準拠AD</b> カナダ運輸省AD CF-1996-20 R3			
<b>適用型式</b> ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201、-202、-301、-311、-314及び-315型			
<b>概要</b> 操縦室扉の代替開放装置が正常に作動しなくなる不具合防止			
<b>参照SB等</b> デ・ハビランド・サービス・ブレティン8-52-39			
<b>TCD番号</b> 5769 - 1-2003	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 11/28	<b>発効日</b> 12/12
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2003-05-10 R1			
<b>適用型式</b> ゼネラル・エレクトリック式CF34-3A1、-3B及び-3B1型発動機を装備した航空機			
<b>概要</b> コーキングによりBサンプのスカベンジ・スクリーンがつまり、二次空気中でのオイルの発火、ファン・ドライブ・シャフトの分離及び発動機外への破片の飛散を引き起こす不具合防止			
<b>参照SB等</b> ゼネラル・エレクトリック・アラート・サービス・ブレティン CF34-AL S/B 79-A0014 Rev.3及びASB CF34-BJ S/B 79-A0015 Rev.3			
<b>TCD番号</b> 6323 - -2003	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 11/28	<b>発効日</b> 12/12
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2003-21-07			
<b>適用型式</b> セスナ式525型			
<b>概要</b> 電気式ピッチ・トルム・システムの不具合により、ピッチ・トルムがランアウェイ状態に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> セスナ・サイテーション・アラート・サービス・レターASL525-27-02			
<b>TCD番号</b> 6326 - -2003	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 11/28	<b>発効日</b> 12/12
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2003-406(A)			
<b>適用型式</b> ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD型			
<b>概要</b> ロックの過度の磨耗によりコレクティブ・レバーが解除状態になり、不意の離陸及び機体の転覆に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレティン№670027			