

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月15日 から
2003年12月19日 まで

TCD番号 4225A-1-2003	種類 飛行機	発行日 12/15	発効日 12/15
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-1995-063-177 R5			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300-600系列型			
概要 中央翼と第40番フレームの結合部の健全性確保			
参照SB等 エアバス・インダストリー・サービス・プレティンA300-57-6062 Rev.2及びA300-600 Maintenance Review Board Document			
TCD番号 5186A-1-2003	種類 飛行機	発行日 12/15	発効日 12/15
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-1998-481-270 R2			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300及びA300-600系列型			
概要 左右の第33番ストリンガー付近における第40番胴体フレームの後方フィッティングに亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等 エアバス・インダストリー・サービス・プレティンA300-53-296 Rev.1及びA300-53-6048 Rev.1			
TCD番号 6079A- -2003	種類 飛行機	発行日 12/15	発効日 12/15
準拠AD 米国FAA AD 2003-24-08			
適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型			
概要 外側ミッドフラップのキャリッジ・スピンドルの破損により、フラップが非対称になり、機体の操縦性が低下する又は失われる不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・プレティン737-57A1277及び同Revision 1			
TCD番号 6154 -1-2003	種類 飛行機	発行日 12/15	発効日 12/22
準拠AD 米国FAA AD 2003-03-15 R1			
適用型式 ボーイング式707、720、727、737、747、747SR、747SP、ダグラス式DC-8、DC-9、MD-88、MD-90-30、DC-10、MD-10及びMD-11系列型			
概要 酸素の欠乏により航空機乗組員が運航中に正常に業務を行うことができなくなる不具合防止			
参照SB等			
TCD番号 6345 - -2003	種類 飛行機	発行日 12/15	発効日 12/15
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2003-412			
適用型式 エアバス・インダストリー式A310及びA300-600系列型			
概要 ラック107MUのヒンジ及びコンタクター-9DGのターミナルにおいて燃料ポンプ系統及びピトー管の加熱系統の電気配線が短絡することにより、当該系統の機能損失に至る不具合防止			
参照SB等 エアバス・サービス・プレティンA300-24-6081及びA310-24-2087			

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月15日 から
2003年12月19日 まで

TCD番号	6351 - -2003	種類	回転翼機	発行日	12/16	発効日	12/21
-------	--------------	----	------	-----	-------	-----	-------

準拠AD フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2003-454

適用
型式 ユーロコプター (アエロスパシアル) 式AS355E、F、F1、F2及びN型

概要 メイン ギア ボックス・フリー ホイールが滑ることにより、回転速度が超過し、発動機が停止する不具合防止

参照
SB等 ユーロコプターAS355アラート・テレックスNo63.0021
