

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月22日 から
2003年12月26日 まで

TCD番号	6346 - -2003	種類	飛行機	発行日	12/24	発効日	01/08
準拠AD	米国FAA AD 2003-24-09						
適用型式	ダグラス式MD-11及びMD-11F型						
概要	ナンバー2インテグレートッド・ドライブ・ジェネレーターのパラレル・フィーダー・ケーブルがこすれ、電気火花が発生することにより、右側後方ギャレー部での発煙又は火災に至る不具合防止						
参照SB等	マグドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A157及びボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A157 Revision 01						
TCD番号	6347 - -2003	種類	飛行機	発行日	12/24	発効日	01/08
準拠AD	米国FAA AD 2003-24-10						
適用型式	ダグラス式DC-10-10、-10F、-15、-30、-30F、-40及び-40F、MD-10-10F及び-30F並びにMD-11及びMD-11F型						
概要	ラダー・ペダル・アーム・アセンブリが損傷することにより、機体の操縦性が低下する不具合防止						
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンDC10-27A233 Revision 01及びMD11-27A080 Revision 01						
TCD番号	6348 - -2003	種類	飛行機	発行日	12/24	発効日	01/08
準拠AD	米国FAA AD 2003-24-14						
適用型式	ダグラス式DC-9-81 (MD-81)、-82 (MD-82)、-83 (MD-83)及び-87 (MD-87)型並びにMD-88型						
概要	不適切な配線により熱による損傷又は電気火花が発生し、発煙及び火災に至る不具合防止						
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティンMD80-24-176、同Revision 01及び02、MD80-24-177、同Revision 01及び02、MD80-24-178、同Revision 01及び02、MD80-24-179、同Revision 01及び02、MD80-24-180、同Revision 01及び02、MD80-24-181、同Revision 01及び02並びにMD80-24-182、同Revision 01及び02並びに耐空性改善通報TCD-5652-2001						
TCD番号	6355 - -2003	種類	滑空機	発行日	12/24	発効日	01/07
準拠AD	ドイツLBA AD 2003-409						
適用型式	ディー・ジー式DG-500MB型動力滑空機						
概要	スピンドル・ドライブが故障する不具合防止						
参照SB等	ディー・ジー・テクニカル・ノートNo.843/18 issue 2						
TCD番号	5350A - -2003	種類	飛行機	発行日	12/25	発効日	12/25
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2003-434及びF-2000-257-149 R1						
適用型式	エアバス (エアバス・インダストリー)式A319、A320及びA321系列型						
概要	主脚のアクチュエータ・フィッティングの損傷により、主脚ドアが機体から脱落する不具合防止						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA320-52A1086 Revision 1、A320-52-1096 Revision 1及びA320-52-1073 Revision 4						

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月22日 から
2003年12月26日 まで

TCD番号	5372C- -2003	種類	飛行機	発行日	12/25	発効日	12/25
準拠AD	米国FAA AD 2003-24-11						
適用型式	ダグラス式MD-11型						
概要	電源供給ケーブルが擦れにより損傷し、煙及び火災が発生する不具合防止						
参照SB等	マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A160及び同Revision 01並びにボーイング・サービス・ブレティンMD11-24-184 Revision 02						
TCD番号	6299 -1-2003	種類	発動機	発行日	12/25	発効日	12/25
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN 2003-355(B) R2						
適用型式	IAE式V2500-A1系列型並びにV2522-A5、V2524-A5、V2527M-A5、V2527-A5、V2527E-A5、V2530-A5及びV2533-A5型発動機を装備した航空機						
概要	フューエル・クールド・オイル・クーラーの燃料フィルター・カバーが、当該カバー取付けボルトのオーバートルクに起因するヘリコイル・インサート部の損傷により緩み、過大な燃料漏れが生じる不具合防止						
参照SB等	インターナショナル・エアロ・エンジンズ・オール・オペレーター・ワイヤー (AOW) 1048並びにインターナショナル・エアロ・エンジンズ・サービス・ブレティンIAE 79-0085及びIAE 79-0086						
TCD番号	6349 - -2003	種類	飛行機	発行日	12/25	発効日	12/25
準拠AD	米国FAA AD 2003-24-04						
適用型式	ボーイング式747-400及び-400F系列型						
概要	方向舵のフィール及びセンタリング機能の低下又は喪失により、操縦士の負荷が増大し、航空機の操縦性が失われる不具合防止						
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティン747-27-2392						
TCD番号	6350 - -2003	種類	装備品	発行日	12/25	発効日	12/25
準拠AD	米国FAA AD 2003-23-05						
適用型式	タイトフレックス (Titeflex) 社製ホースを装備した航空機						
概要	不適切な熱処理を施したアルミニウム製Bナットが使用されていることにより、消火系統及び燃料系統のホースが破損する不具合防止						
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-26A1108及び同Revision 1、737-26A1109、同Revision 1及び同Revision 2、747-26A2269及び同Revision 1、757-26A0043及び同Revision 1、757-26A0044及び同Revision 1並びに767-26A0121						
TCD番号	6353 - -2003	種類	回転翼機	発行日	12/25	発効日	01/08
準拠AD	イタリアENAC AD 2003-384						
適用型式	アグスタ式A109E型						
概要	着陸灯又はサーチライトが点灯している状態で両方の発電機が停止した場合に、“BATT BUS ”サーキット・ブレーカーの容量を超える電流が流れる不具合防止						
参照SB等	アグスタ・テクニカル・ブレティン109EP-39						

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月22日 から
2003年12月26日 まで

TCD番号	6358 - -2003	種類	飛行機	発行日	12/25	発効日	12/30
準拠AD	フランスD.G.A.C.緊急CN U F-2003-464						
適用型式	ダッソー・アビエーション式ファルコン900EX系列型						
概要	ブリード・エアを必要とする着氷気象状態で1個の発動機が停止した際に、インターステージ・タービン温度が上限を超過し、連続最大出力／離陸出力に設定された推力が低下して上昇性能を満たさなくなる不具合防止						
参照SB等	ダッソー・アビエーション・エアプレーン・フライト・マニュアル：ファルコン900EXテンポラリー・チェンジNo.63、テンポラリー・チェンジNo.65及びサプリメントNo.19D Revision 2並びにファルコン900EX EASyテンポラリー・チェンジNo.2及びテンポラリー・チェンジNo.5						
TCD番号	6361 - -2003	種類	回転翼機	発行日	12/25	発効日	12/30
準拠AD	フランスD.G.A.C.緊急CN U F-2003-465						
適用型式	ユーロコプター式EC120B型						
概要	テール・ローター・ドライブ・シャフト・ダンパーが誤った位置に取り付けられていることにより、2つのダンパー・ハーフ・クランプがドライブ・シャフト・チューブと干渉し、ドライブ・シャフトが損傷する不具合防止						
参照SB等	ユーロコプターEC120Bアラート・テレックスNo.65A004						