

TCD発行一覧

発行日： 2004年1月13日 から
2004年1月16日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6365 - -2004	飛行機		01/13	01/14
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2003-457			
適用型式	エアバス・インダストリー式A300系列型 (A300-600系列型を除く。)			
概要	迎角センサーの欠陥により失速警報の誤作動が生じる不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-34-0176			
6224 -1-2004	飛行機		01/16	01/27
準拠AD	米国FAA AD 2003-11-15 R1			
適用型式	ダグラス式MD-90-30型			
概要	スラスト・リバーサー・プレッシャー・リリーフ・ドアのランヤードの強度が適切でないことにより、エンジン・ブリード・エア・ダクトが破裂した際に、プレッシャー・リリーフ・ドアがスラスト・リバーサーから脱落し、水平安定板に当たってこれを損傷させる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティンMD90-78-048及びインターナショナル・エアロ・エンジンズ・サービス・ブレティンV2500-NAC-78-0184			
6368 - -2004	飛行機		01/16	01/27
準拠AD	米国FAA AD 2003-25-13			
適用型式	ダグラス式DC-10-10、-10F、-15、-30、-30F、-40及び-40F型			
概要	外部地上電源フィーダー・ケーブルと隣接する構造との擦れにより、電気火花が発生し火災に至る不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンDC10-24A171 Revision 02			
6369 - -2004	飛行機		01/16	01/27
準拠AD	米国FAA AD 2003-25-11			
適用型式	ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B、-200C、-200F、-300及び-400、747SR並びに747SP系列型			
概要	貨物室ドアのラッチ・フィッティングのボルトが損傷することにより貨物室ドアが離脱し機内の急減圧が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティン747-53A2464 Revision 1			