

TCD発行一覧

発行日： 2004年2月9日 から
2004年2月13日 まで

TCD番号 6351A - -2004	種類 回転翼機	発行日 02/09	発効日 02/14
準拠AD フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2004-021			
適用型式 ユーロコプター (エアロスパシアル) 式AS355E、F、F1、F2及びN型			
概要 メイン ギア ボックス・フリー ホイールが滑ることにより、回転速度が超過し、発動機が停止する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS355アラート・テレックスNo.63.0021 R2			
TCD番号 6393 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/09	発効日 02/09
準拠AD フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2004-022			
適用型式 エアバス (エアバス・インダストリー) 式A319、A320及びA321系列型			
概要 主脚スライディング チューブの亀裂により、車軸が損傷及び脱落する不具合防止			
参照SB等 エアバス・オール・オペレーター・テレックスA320-32A1273			
TCD番号 6376 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/10	発効日 02/11
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2004-001			
適用型式 エアバス・インダストリー式A300系列型 (A300-600系列型を除く)			
概要 第41番フレームから第54番フレームの間のフレーム・フィート・ゾーンの構造の健全性確保			
参照SB等 エアバス・サービス・プレティンA300-53-0271 Revision 3			
TCD番号 6378 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/10	発効日 02/24
準拠AD 米国FAA AD 2004-01-13			
適用型式 レイセオン (ビーチクラフト) 式1900、1900C及び1900D型			
概要 ベンチレーション・ブロー・アセンブリの不調により、煙が操縦室及び客室に侵入し、操縦者の判断力の喪失又は低下に至る不具合防止			
参照SB等 レイセオン・エアクラフト・マンドトリー・サービス・プレティンSB 21-3448及びレイセオン・エアクラフト・マンドトリー・サービス・プレティンNo.2721			
TCD番号 6379 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/10	発効日 02/11
準拠AD 米国FAA AD 2003-26-08			
適用型式 ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型			
概要 飛行中に飲料水用タンクが破裂することにより、機体構造が損傷する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・サービス・プレティン737-38-1029及び同Revision 1、737-38A1038、同Revision 1及び同Revision 2並びに737-38A1047 Revision 2			

TCD発行一覧

発行日： 2004年2月9日 から
2004年2月13日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6381 - -2004	種類	飛行機	02/10	02/13
準拠AD	米国FAA AD 2004-01-02			
適用型式	ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型			
概要	ダイアゴナル・ブレースの後部ピッチ・ロード・フィッティングのフューズ・ピンが脱落することにより、主翼ストラット・ジョイントの負荷が増大し、ストラット及び発動機が脱落する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-54A0102			
6383 - -2004	種類	飛行機	02/10	02/24
準拠AD	米国FAA AD 2004-01-16			
適用型式	ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要	ターミナル・ストリップ及び周辺構造が電気火花により損傷し、中央又は後方貨物室内の発煙又は火災に至る不具合防止			
参照SB等	マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A173 Revision 02			
6384 - -2004	種類	飛行機	02/10	02/24
準拠AD	米国FAA AD 2004-01-17			
適用型式	ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要	第1及び第3パイロンのインテグレートッド・ドライブ・ジェネレーターのパワー・フィーダー・ケーブルの一部が擦れることにより、パイロンの燃料ラインに電気火花が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-54A011 Revision 01、同Revision 02及び同Revision 02 IN 02			
6385 - -2004	種類	飛行機	02/10	02/24
準拠AD	米国FAA AD 2004-01-18			
適用型式	ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要	右前方客室のドロップ・シーリング、右中央客室のドロップ・シーリング又は右前方貨物室内において火災又は煙が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A196及び同Revision 01			
6387 - -2004	種類	飛行機	02/10	02/11
準拠AD	フランスDGAC CN F-2004-003			
適用型式	エアバス・インダストリー式A300、A310及びA300-600系列型			
概要	残存した客室与圧により貨物室ドア又は客室扉が勢いよく開扉する不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-11-0027、A310-11-2002、A300-11-6001、A300-52-0148、A300-52-2039及びA300-52-6024			

TCD発行一覧

発行日： 2004年2月9日 から
2004年2月13日 まで

TCD番号 6391 - -2004	種類 回転翼機	発行日 02/10	発効日 02/15
準拠AD フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2004-023			
適用型式 ユーロコプター (アエロスパシアル) 式SA365N及びN1型、SA366G1型、AS365N2及びN3型並びにEC155B及びB1型			
概要 メイン ギア ボックスのベース・プレートに亀裂が発生し、ローターのトルクを機体構造に伝達する機能が失われる不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター・アラート・テレックスAS365 No.05.00.45、SA366 No.05.29及びEC155 No.05A005			
TCD番号 6380 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/12	発効日 02/13
準拠AD 米国FAA AD 2003-26-13			
適用型式 ボーイング式747系列型			
概要 作動油の漏洩により発動機火災が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-29A2102			
TCD番号 6392 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/12	発効日 02/17
準拠AD スイスFOCA緊急AD HB-2004-048			
適用型式 ピラタス式PC-12及びPC-12/45型			
概要 フラップ位置が40度の状態で、オートパイロットが解除された場合に、機体が非トリム状態となり操縦性が低下する不具合防止			
参照SB等 ピラタスPC-12パイロット・オペレーティング・ハンドブック テンポラリー・リビジョン№11 (Report No:02211)及びNo.40 (Report No:01973-001)			