

TCD発行一覧

発行日： 2004年2月23日 から
2004年2月27日 まで

TCD番号 4753A- -2004 種類 飛行機 発行日 02/24 発効日 03/09

準拠AD

適用
型式 三菱式MU-2B系列型

概要 操縦者が判断を誤ることによる着氷気象状態での事故防止

参照
SB等

TCD番号 6356 - -2004 種類 飛行機 発行日 02/24 発効日 03/09

準拠AD カナダ運輸省AD CF-2003-28

適用
型式 ボンバルディア式DHC-8-401及び-402型

概要 胴体外板に亀裂が入ることにより機内の急減圧が発生する不具合防止

参照
SB等 ボンバルディア・サービス・プレティン84-53-32 Revision A、ボンバルディアRepair Drawing RD8/4-53-317及び同Issue 2並びにRD8/4-53-328 Issue 1、ボンバルディアModsum IS4Q5300001及び同Revision A

TCD番号 6373 -1-2004 種類 発動機 発行日 02/24 発効日 02/24

準拠AD

適用
型式 プラット・アンド・ホイットニー式JT8D-200系列型発動機を装備した航空機

概要 高圧圧縮機第8段の静翼が破損し発動機の停止に至る不具合防止

参照
SB等

TCD番号 6248A-1-2004 種類 飛行機 発行日 02/25 発効日 03/10

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2003-367 R1

適用
型式 ソカタ式TBM700型

概要 VHFアンテナの振動により、機体外板の取付部位に亀裂が発生する不具合防止

参照
SB等 ソカタ・サービス・プレティンTBM700 No.70-103 Rev.1

TCD番号 6395 - -2004 種類 滑空機 発行日 02/25 発効日 03/10

準拠AD ポーランド航空局ULC AD SP-0012-2004-A

適用
型式 PZL-ビエルスコ式SZD-50-3 "プハッチ"型滑空機

概要 方向舵ケーブルを後部操縦席のペダルに接続しているターンバックルの先端部が、疲労により破損する不具合防止

参照
SB等 オールスターPZLグライダー・マンドトリー・プレティンNo.BE-054/SZD-50-3/2003 "プハッチ"

TCD発行一覧

発行日： 2004年2月23日 から
2004年2月27日 まで

TCD番号 6404 - -2004	種類 回転翼機	発行日 02/25	発効日 03/01
準拠AD フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2004-026			
適用型式 ユーロコプター式EC120B型			
概要 右側操縦席のコレクティブ・レバーとトルク チューブとを接続する部品が破損する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター-EC120アラート・テレックスNo67A014			
TCD番号 6386 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/26	発効日 02/27
準拠AD 米国FAA AD 2004-01-19			
適用型式 ダグラス式MD-11及び-11F型			
概要 オーバーヘッド・ストレージ・ビン、サービス モジュール及びビン・エクステンション・アセンブリの電気配線コネクタに電気火花が発生し、客室内において煙又は火災が発生する不具合防止			
参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・プレティンMD11-33A064			
TCD番号 6394 - -2004	種類 飛行機	発行日 02/26	発効日 03/05
準拠AD 米国FAA AD 2004-02-08			
適用型式 ボーイング式737-300、-400及び-500系列型			
概要 前方扉脱出スライドがコンパートメントから機内に脱落し膨張することにより、非常脱出の妨げになる不具合防止			
参照SB等 ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・プレティン737-25-1430及び同Revision 1			