

# TCD発行一覧

発行日： 2004年3月15日 から  
2004年3月19日 まで

<b>TCD番号</b> 6165A - -2004	<b>種類</b> 装備品	<b>発行日</b> 03/16	<b>発効日</b> 03/17
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2004-03-01			
<b>適用型式</b> エア・クルーザーズ社製非常脱出スライド・ラフト・システムを装備した航空機			
<b>概要</b> 非常脱出スライド・ラフトが正常に膨張せず、非常時に乗客の脱出の妨げとなる不具合防止			
<b>参照SB等</b> エア・クルーザーズ・カンパニー・サービス・ブレティン777-107-25-06並びにエア・クルーザーズ・カンパニー・フォールディング・プロシジャーP-12054 Revision G及びP-12064 Revision G			
<b>TCD番号</b> 6398 - -2004	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 03/16	<b>発効日</b> 03/17
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2004-02-09			
<b>適用型式</b> ダグラス式DC-9-81 (MD-81)、-82 (MD-82)、-83 (MD-83)及び-87 (MD-87)型並びにMD-88型			
<b>概要</b> サーキット・ブレーカーの内部部品の長期使用又は故障により、サーキット・ブレーカー又は電気配線の内部過熱又は電気火花が生じ、操縦室及び客室で発煙又は火災に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD80-24A194及び同Revision 01			
<b>TCD番号</b> 6405 - -2004	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 03/16	<b>発効日</b> 03/17
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2004-03-11			
<b>適用型式</b> ボーイング式747-200C及び-200F系列型			
<b>概要</b> 上部デッキ・フロア・ビームに亀裂が発生することにより、機内に急減圧が発生し操縦性が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2439			
<b>TCD番号</b> 6409 - -2004	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 03/16	<b>発効日</b> 03/17
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2004-03-09			
<b>適用型式</b> ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B、-200F、-200C及び-300、747SR並びに747SP系列型			
<b>概要</b> 主翼後桁の上部コード及びスプライス・フィッティング付近の構造に疲労亀裂が発生することにより、機体構造の健全性が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ボーイング・サービス・ブレティン747-57A2314及び同Revision 1並びに747-57-2110 Revision 3、同Revision 4、同Revision 5、同Revision 6及び同Revision 7			
<b>TCD番号</b> 6410 - -2004	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 03/16	<b>発効日</b> 03/17
<b>準拠AD</b> フランスDGAC CN F-2004-019			
<b>適用型式</b> エアバス (エアバス・インダストリー) 式A319、A320及びA321系列型			
<b>概要</b> 補助動力装置 (APU) の交流発電機の振動によりコネクターの固定ボルトが緩み、霧状のオイルが飛散することにより爆発に至る不具合防止			
<b>参照SB等</b> エアバス・サービス・ブレティンA320-24-1106			

# TCD発行一覧

発行日： 2004年3月15日 から  
2004年3月19日 まで

---

TCD番号	6396 - -2004	種類	発動機	発行日	03/17	発効日	03/31
-------	--------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

---

準拠AD ドイツ LBA AD D-2004-090

---

**適用  
型式** ロールス・ロイス式テイ611-8型発動機を装備した航空機

---

**概要** 低圧圧縮機ケース・アイス・インパクト・パネルが外れ、ファン・アウトレット・ガイド・ベーンの前部を塞ぐことにより、バイパス・ダクトが詰まり推力が大幅に低下する不具合防止

---

**参照  
SB等** ロールス・ロイス・サービス・プレティンTAY-72-1631及びTAY-72-1326、テクニカル・バリエーション・ドキュメント TV5451R並びにエンジン・メンテナンス・マニュアルHRS3491