

# TCD発行一覧

発行日: 2005年4月11日 から  
2005年4月15日 まで

<b>TCD番号</b> 6582 --2005	<b>種類</b> 発動機	<b>発行日</b> 04/11	<b>発効日</b> 04/25
<b>準拠AD</b> カナダTCCA AD CF-2004-28			
<b>適用型式</b>	プラット・アンド・ホイットニー・カナダ式PW535A型発動機を装備した航空機		
<b>概要</b>	ハイドロメカニカル・フューエル・コントロールの調整部のセットスクリューの不適切な調整により、パワー・レバーの入力に対する発動機の出力が得られず、発動機が停止する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	プラット・アンド・ホイットニー・カナダ・アラート・サービス・ブレティンNo.A30257R1		
<b>TCD番号</b> 6565 --2005	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/12	<b>発効日</b> 04/13
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2004-23-21			
<b>適用型式</b>	ダグラス式DC-9-81(MD-81)、DC-9-82(MD-82)、DC-9-83(MD-83)、DC-9-87(MD-87)型及びMD-88型		
<b>概要</b>	補助動力装置(APU)の電力供給ケーブルが擦れることにより、周辺部の構造部と電気火花が生じ火災が発生する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD80-24A105 Revision 02		
<b>TCD番号</b> 6576 --2005	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/12	<b>発効日</b> 04/26
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2004-24-03			
<b>適用型式</b>	ハミルトン・サンドストランド(サンドストランド・エアロスペース)式T-62T系列型補助動力装置を装備した航空機		
<b>概要</b>	フューエル・フィルターのバイパス・ボタンが破損し、燃料が漏洩することにより火災又は爆発が発生する不具合を防止		
<b>参照SB等</b>	ハミルトン・サンドストランド・アラート・サービス・ブレティンNo.ASB-4503067-49-9及びハミルトン・サンドストランド・アラート・サービス・ブレティンNo.ASB-4504112-49-22 Revision 2		
<b>TCD番号</b> 6585 --2005	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/12	<b>発効日</b> 04/26
<b>準拠AD</b> 米国FAA AD 2004-22-16			
<b>適用型式</b>	ガルフストリーム・エアロスペース式G-V系列型及びG-V-SP系列型		
<b>概要</b>	電気配線が、乗員用の酸素ボトルとの摩擦により短絡し、床下で火災が発生する不具合防止		
<b>参照SB等</b>	ガルフストリームGVアラート・カスタマー・ブレティン 21、ガルフストリームG500アラート・カスタマー・ブレティン1及びガルフストリームG550アラート・カスタマー・ブレティン1		
<b>TCD番号</b> 5647B--2005	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 04/13	<b>発効日</b> 04/14
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN F-2005-029 R1			
<b>適用型式</b>	エアバス(エアバス・インダストリー)式A319、A320及びA321系列型		
<b>概要</b>	離陸中の振動でADIRUが近接構造と接触して衝撃が加わることにより、飛行パラメータの正常な出力が得られなくなる不具合防止		
<b>参照SB等</b>	マスター・ミニマム・イクイップメント・リスト A318 / A319 / A320 / A321テンポラリー・リビジョン 01-34 / 02Z issue 02、同01-34 / 07Z issue 01及びエアバス・サービス・ブレティン A320-25-1248 Revision 1		

# TCD発行一覧

発行日: 2005年4月11日 から  
2005年4月15日 まで

TCD番号 6272A- -2005 種類 滑空機 発行日 04/13 発効日 04/27

準拠AD ドイツLBA LTA D-2003-231 R3

適用型式 グローブ式ツイン・アスティアー及びツイン・アスティアー・トレーナー型滑空機

概要 胴体が損傷し構造の健全性が低下する不具合防止

参照SB等 グローブ・アラート・サービス・ブレティン MSB 315-64及び同MSB 315-64 / 3

TCD番号 6590 - -2005 種類 回転翼機 発行日 04/13 発効日 04/18

準拠AD なし

適用型式 川崎式BK117、BK117A-3、BK117A-4、BK117B-1、BK117B-2及びBK117C-1型

概要 メイン・ローター・ブレードのバランス・ウェイトが脱落し、過度の振動が発生する不具合防止

参照SB等 川崎サービス・ブレティンKSB-117-248及び同KSB-117-248-1

TCD番号 1891D- -2005 種類 装備品 発行日 04/14 発効日 04/28

準拠AD 米国FAA AD 2004-21-05

適用型式 ケリー・エアロスペース・パワー・システム社製B1500、B2030、B2500、B3040、B3500、B4050及びB4500型Bシリーズ・コンバスチョン・ヒーターを装備した航空機

概要 コンバスチョン・ヒーター・システムが破損することにより、燃料が漏洩し、航空機内で火災若しくは爆発が起こる不具合又は一酸化炭素が発生し、客室内の乗員及び乗客が中毒をおこす不具合防止

参照SB等 ジャンエアロ・デバイス・サービス・ブレティン#A-103