

TCD発行一覧

発行日: 2005年4月18日 から
2005年4月22日 まで

TCD番号 6484A--2005	種類 装備品	発行日 04/18	発効日 05/09
準拠AD 米国FAA AD 2005-01-19			
適用型式	ソフトウェア・バージョン3.00、3.01、3.02、3.04又は3.05をインストールしているガーミン・インターナショナル社製GTX33、GTX33D、GTX330及びGTX330DモードS航空交通管制用自動応答装置を装備した航空機		
概要	質問信号にトランスポンダが正しく応答しない不具合防止		
参照SB等	ガーミン・ソフトウェア・サービス・ブレティン No.0304,RevB 又はNo.0409		
TCD番号 6500A--2005	種類 発動機	発行日 04/18	発効日 05/02
準拠AD ドイツLBA LTA D-2004-313R3			
適用型式	ロールス・ロイス・ドイツェランド式テイ611-8型、620-15/20型、620-15型、650-15型、650-15/10型及び651-54型発動機を装備した航空機		
概要	パネルが外れ、ファン・アウトレット・ガイド・ベーンの前部に挟まり、バイパス・ダクトを塞ぐことにより、推力が大幅に低下する不具合防止		
参照SB等	ロールス・ロイス・サービス・ブレティンTAY-72-1638 Revision 3及び同TAY-72-1639 Revision 2		
TCD番号 6537 --2005	種類 発動機	発行日 04/18	発効日 05/02
準拠AD 米国FAA AD No. 2004-04-06			
適用型式	ゼネラル・エレクトリック式CT58-100-2,CT58-140-1及び-140-2型発動機並びにT58-GE-1,-3,-5,-8E,-8F,-10,-100及び-402型発動機を装備する航空機。		
概要	燃料フロー・デバイダーのエンド・キャップにクラックが発生し、大量の燃料が漏洩する不具合防止		
参照SB等	ゼネラル・エレクトリック・アラート・サービス・ブレティンNo. CT58 S/B 73-A0081, Revision2		
TCD番号 6591 --2005	種類 発動機	発行日 04/18	発効日 05/02
準拠AD ドイツLBA LTA D-2004-426			
適用型式	ロールス・ロイス・ドイツェランド式テイ611-8型発動機を装備した航空機		
概要	エマージェンシー・フューエル・シャットオフ機構の誤作動及び不作用により、発動機が停止又は発動機の出力が喪失する不具合防止		
参照SB等	ロールス・ロイス・サービス・ブレティンTAY-72-1644 Initial Revision		
TCD番号 6530 --2005	種類 回転翼機	発行日 04/20	発効日 05/04
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2004-176			
適用型式	ユーロコプター(アエロスバシアル)式AS355E、F、F1、F2及びN型		
概要	テール・ローター・ブレードの後縁のタブが剥がれ落ちることにより、機体の振動が激しくなる不具合防止		
参照SB等	ユーロコプターAS355アラート・サービス・ブレティン No.64.00.04		

TCD発行一覧

発行日: 2005年4月18日 から
2005年4月22日 まで

TCD番号 6586 --2005 種類 回転翼機 発行日 04/20 発効日 05/04

準拠AD D.G.A.C. CN F-2004-179

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365N及びN1型並びにAS365N2及びN3型

概要 腐食により消火剤が消火器から漏洩する不具合防止

参照 SB等 ユーロコプターAS365アラート・サービス・ブレットイン No.05.00.46

TCD番号 6587 --2005 種類 回転翼機 発行日 04/20 発効日 05/04

準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2004-178

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD型

概要 テール・ローター・ブレードの後縁のタブが剥がれ落ちることにより、機体の振動が激しくなる不具合防止

参照 SB等 ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレットイン No.64.00.05