

TCD発行一覧

発行日: 2005年5月23日 から
2005年5月27日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
6584A--2005			05/23	05/24
準拠AD	米国FAA AD 2005-08-01			
適用型式	ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B、-200C、-200F及び-300系列型並びに747SP及び747SR系列型			
概要	アッパー・デッキ部分及びその周辺の胴体フレームに疲労亀裂により、機内に急減圧が発生し、機体構造の健全性が失われる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2265 Revision 7及び同Revision 9			
6623--2005			05/26	05/27
準拠AD	米国FAA AD 2005-06-03			
適用型式	ダグラス式MD-90-30系列型			
概要	客室蛍光灯支持部の電気配線とマウンティング・ブラケットがこすれて摩耗し、当該蛍光灯支持部が故障することにより、客室内に煙や火災が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティンMD90-33A012 Revision 03及び同MD90-33A013			
6312-1-2005			05/27	06/10
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2003-366 R1			
適用型式	ソカタ式TBM700型			
概要	垂直安定板の取り付け部において腐食による亀裂が発生する不具合防止			
参照SB等	EADS ソカタ TBM 700サービス・ブレティン No. SB 70-104 Revision1			
6611--2005			05/27	06/10
準拠AD	スイスFOCA AD HB-2005-079			
適用型式	ピラタス式PC-12及びPC-12/45型			
概要	ウインドシールド・ヒーティング・システムの不適切な電気配線により、電線が過熱し、オーバーヘッド・パネルにおいて、電気火花又は火災が発生する不具合防止			
参照SB等	ピラタスPC-12サービス・ブレティン No.30-009			
6612--2005			05/27	06/10
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2005-017			
適用型式	ソカタ式TBM700型			
概要	フラップ・キャリッジ・ロールピンが破損する不具合を防止			
参照SB等	EADSソカタ・TBM 700サービス・ブレティン No. SB 70-122			

TCD発行一覧

発行日: 2005年5月23日 から
2005年5月27日 まで

TCD番号 6613 --2005	種類	飛行機	発行日 05/27	発効日 06/10
--------------------------	-----------	------------	------------------	------------------

準拠AD スイスFOCA AD HB-2005-080

適用
型式 ピラタス式PC-6系列型

概要 水平安定板のアクチュエーターのローワー・アタッチメント・ブラケットが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止

参照
SB等 ピラタスPC-6サービス・ブレティン No.53-001

TCD番号 6614 --2005	種類	飛行機	発行日 05/27	発効日 06/10
--------------------------	-----------	------------	------------------	------------------

準拠AD 米国FAA AD 2004-22-02

適用
型式 レイセオン(ビーチクラフト)式MU-300-10、400、400A及び400T型並びにレイセオン(三菱)式MU-300型

概要 スポイラー・ミキサー・ベイ及び後部胴体内部に燃料及びその気化物が充満し、火災が発生する不具合防止

参照
SB等 レイセオン・サービス・ブレティンNo. SB 53-3486